**FORM COMP AA**

(sec Rules 253 (c), 254 (c) (iii), 254 (80 255 (1) (iv))

REPORT ABOUT THE MOTOR VEHICLES ACCIDENTS

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of the Police Station | Manatha dist.Nanded |
| 2 | CR.NO./TAR No./SDE No. | 58/ 2021 U/s 279,304(a) of IPC r/w 134, 184 mv act. |
| 3 | Date, Time and Place of the accident. | 20/06/2021 at 1100 Hadgaon to Waranga road near Shibdara tq. Hadgaon Dist. Nanded |
| 4 | Name of the Injured / Deceased | Pandurang Ukandji Warule age 40 years r/o Shirad tq. Hadgaon Dist. Nanded |
| 5 | Name of Hospital to Which he/she was removed | Govt Hospital Hadgaon |
| 6 | Number of vehicles and type of the vehicle | MH 26 K 2898 Auto |
| 7 | Name and address of the Driver of the vehicle with particulars or Driving License of the said Driver and the address of the Issuing Authority of the said Driving License. The number of Badge in case of Public Service Vehicle and the address of the Issuing Authority of the said Badge. | Shivaji Sakharam Mirathkar age 32 yers r/o Pavanmari tq. Kalmanuri Dist. Hingoli<br><br>MH 38 201800001460<br>RTO Hingoli |
| | Name and Address of the Owner of the vehicle as it stands on the date of the accident. | Shivaji Sakharam Mirathkar age 32 yers r/o Pavanmari tq. Kalmanuri Dist. Hingoli |
| 9 | Name and address of the insurance Company with whom the vehicle was insured and the Divisional office of the said insurance Company. | The Oriental insurance company ltd. |
| 10 | Number of Insurance Policy/ Insurance Certificate and the date of Validity of the insurance Policy/Insurance Certificate. | 182091/31/2022/813<br><br>09/12/2022 |
| 11 | Action taken if any and the result there of | An offence has been registered against the accused. After completion of investigation Charge-sheet has been submitted. |

Inspector of Police
Police Station Manatha
Dist Nanded (M.S)

दिनांक २७/०६/२०२१

## जबाब

मी कैलास पि.पांडुरंग वारुळे वय २० वर्षे व्यवसाय मजुरी रा.शिरड ता.हदगाव जि.नांदेड मो.क्र ९३०७६९५५७०

समक्ष पोलीस स्टेशनला येवुन जबाब देतो की. मी वरील ठिकाणी माझे आई-वंदना, वडील पांडुरंग, भाऊ ओंकार व बहीण गंगासागर यांचेसह एकत्र राहतो. मी मागील चार महीन्यांपासुन लातुर येथे हॉटेलवर मजुरीने कामाला आहे. त्याअगोदर मी कर्नाटक राज्यात कमलनगर तालुक्यात कामाला होतो. तेथे कामावर असताना आठ महीन्यापुर्वी मी कमलनगर तालुक्यातील हिरो शोरुम मधुन हिरो स्प्लेंडर प्लस कंपनीची नवीन मोटार सायकल विकत घेतली. कर्नाटक राज्यात लॉकडाउन लागल्याने व मला काही काम लागत नसल्याने मी सदरची मोटार सायकल गावाकडे घेवुन आलो. सदर मोटार सायकलची पासींग करणे बाकी आहे. मोटार सायकल गावाकडे ठेवुन मी लातुर येथे कामाला गेलो. शामराव काशिनाथ वानखेडे रा.साखरा ता.उमरखेड यांचे शेतात माझे वडील सालगडी म्हणुन कामावर होते.

दि.२०.०६.२०२१ रोजी सकाळी अकरा वाजता मी लातुर येथे हॉटेलवर कामाला असताना मला माझे वडील पांडुरंग यांनी फोन करुन सांगितले की, "मी व आपले गावाशेजारील कोहळी येथील पाहुणे पंडीत उकंडजी दोडके व विठ्ठल नारायण दोडके असे नांदेड येथील पाहुणे माधवराव भांडवले यांचेकडे कामानिमित्त भेटण्यासाठी जात आहोत व रात्री परत येणार आहोत." शिरड येथुन सकाळी अंदाजे अकरा वाजता माझे वडील आमचे मोटार सायकलवर निघाले व पाहुणे पंडीत दोडके व विठ्ठल दोडके हे दोघे विठ्ठल दोडके यांचे मोटार सायकलवर होते.

त्याच दिवशी रात्री अंदाजे साडेआठ वाजता मी लातुरला हॉटेलवर असताना मला आमचे पाहुणे विठ्ठल नारायण दोडके यांचा फोन आला. त्यांनी मला सांगितले की, "आम्ही नांदेडहुन परत गावाकडे येत असताना तुझ्या बाबांचा शिबदरा गावाजवळ हदगाव हायवेवर अपघात झाला आहे व तुझे बाबा अपघातात गंभीर जखमी झाले आहेत. आम्ही त्यांना ॲम्बुलन्सने हदगावच्या सरकारी दवाखान्यात घेवुन जात आहोत व तू सध्या आईला काही सांगु नको" असे सांगितले. त्यावरुन मी माझा चुलत भाउ संजय वारुळे व अशोक वारुळे यांना सदर अपघाताबाबत माहीती दिली. त्यानंतर संजय वारुळे याने मला सांगितले की, "तु आईला घरी सध्या काही सांगु नको, आई घाबरुन जाईल. आम्ही हदगावला दवाखान्यात जातो व बाबांची परिस्थिती पाहुन तुला फोन करतो." त्यानंतर संजय वारुळे व अशोक वारुळे हे दोघे मोटार सायकलवर हदगावला सरकारी दवाखान्यात गेले. अंदाजे अर्ध्या तासाने मला संजय वारुळे याने फोन करुन सांगितले की, "तुझे बाबा अपघातात गंभीर जखमी होवुन मरण पावले आहेत. डॉक्टर पोस्टमॉर्टम सकाळी करतो असे सांगत आहेत. त्यामुळे तू सध्या आईला काहीही सांगु नको. आम्ही सकाळी पोस्टमॉर्टम झाल्यावर बाबांचे शव घेवुन गावाकडे येतो व तू आता लगेच लातुरहुन मिळेल त्या वाहनाने गावाकडे ये" त्यामुळे मी लगेच माझे मालकाची जुनी मोटार सायकल घेवुन माझा मित्र रुपेश भालेराव यास सोबत घेवुन लगेच लातुरहुन गावाकडे निघालो. दि.२१/०६/२०२१ रोजी सकाळी आठ वाजता मी गावात पोहोचलो त्यावेळी आमचे पाहुणे विठ्ठल [illegible] दोडके व पंडीत उकंडजी दोडके हे आमचे घरी हजर होते. त्यांनी आम्हाला सांगितले की,"तुझे

बाबा व आम्ही नांदेडहुन पाहुण्यांना भेटुन गावाकडे परत येत होतो. त्यावेळी तुझे बाबा तुझे मोटार सायकलवर होते व आम्ही दोघे आमचे एका मोटार सायकलवर होतो. तुझे बाबा आमचे समोर होते. अंदाजे साडेआठ वाजता आम्ही शिवदरा गावाजवळ आलो असता हदगावकडुन येणा-या एका ऑटो ज्याचा क्रमांक MH २६ K २८९८ च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील ऑटो हा भरधाव वेगात व निष्काजीपणाने चालवुन रॉंग साईडला येवुन तुझ्या वडीलांच्या मोटार सायकलला समोरुन जोराची धडक दिली. त्यामुळे तुझे वडील गंभीर जखमी झाले. तुझ्या वडीलांच्या मोटार सायकलला धडक देणारा ऑटो क्रमांक MH २६ K २८९८ चा चालक हा ऑटो त्याठिकाणी न थांबवता व आम्हाला काहीही मदत न करता तेथुन त्याचा ऑटो घेवुन वारंग्याकडे भरधाव वेगात निघुन गेला. तुझ्या वडीलांच्या डोक्याला, हाता-पायाला गंभीर मार लागल्याने व त्यांच्या नाका-तोंडातुन रक्त येत असल्याने आम्ही रोडने येणा-या जाणा-या लोकांच्या मदतीने तुझ्या वडीलांना हदगावला सरकारी दवाखान्यात घेवुन आलो. तेथे डॉक्टरांनी त्यांना तपासुन मयत झाल्याचे सांगितले."

तरी दि.२०/०६/२०२१ रोजी माझे वडील आमची हिरो स्प्लेंडर कंपनीची मोटार सायकल वर बसुन नांदेड येथुन गावाकडे येत असताना रात्री अंदाजे साडे-आठ वाजताचे सुमारास शिवदरा गावाजवळ माझे वडील आले असता हदगावकडुन येणा-या एका ऑटो ज्याचा क्रमांक MH २६ K २८९८ च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील नमुद ऑटो हा भरधाव वेगात व निष्काजीपणाने चालवुन रॉंग साईडला येवुन माझे वडीलांच्या मोटार सायकलला समोरुन जोराची धडक दिली. त्यामुळे वडील गंभीर जखमी होवुन मरण पावले आहेत. आज रोजी मी वडीलांचे अंत्यविधीचे व ईतर कार्यक्रम करुन आज रोजी येवुन पो.स्टे.ला तक्रारी जबाब दिला की, माझे वडीलांच्या मोटार सायकलला धडक देवुन त्यांचे मरणास कारणीभुत होणा-या ऑटो क्रमांक MH २६ K २८९८ चा चालक याचेविरुदध माझी कायदेशिर फिर्याद असून योग्य ती कार्यवाही होणेस विनंती आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगणे प्रमाणे संगणकावर टंकलिखीत केला. त्याची प्रिंट काढल्यानंतर मला वाचुन दाखवुन समजावुन सांगितला. तसेच मी वाचुन पाहीला. माझे सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

हा जबाब दिला सही,

[illegible]

दि. 27/06/2021 रोजी वेळ 19:29 वा स्टे डा न 13/2021 वर CCTNS no 58/2021 कलम 279, 304(अ) सह कलम 134/177 मोटर वाहन कायदा प्रमाणे दाखल करुन पुढील चौकशि

शा. मु. औ. (वाय) ३५५-५०,००० प्रती-१-२०१६.

**FORM : II**

# CRIME DETAILS FORM

## घटनांस्थळ पंचनामा/गुन्ह्याचा तपशीलाचा नमुना

1. State महाराष्ट्र Dist. नांदेड P.S. मनाठा FIR/Proceeding/G.D. No. 58 Year 2021 Date 27/06/2021
राज्य जिल्हा पोलीस ठाणे पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. वर्ष तारीख

2. Act and Sections कलम 279, 304(अ) भा.दं.वि. सहकलम 134/177 मो.वा.का.
अधिनियम व कलमे :

3. The Place of Occurrence shown by :
घटनेचे ठिकाण दाखविण्याचे :

Name पंडीत दोडके Father's Husband's Name उकंडजी दोडके
नाव : पित्याचे / पतीचे नाव :

Address मौजे कोल्हा ता. हदगाव जि. नांदेड
पत्ता :

4. TYPE OF CRIME (All including M. O. Crime) :
गुन्ह्याचा प्रकार (गुन्ह्याच्या सर्व पध्दती सह) :

(i) *Major Head मरणास कारणीभूत होणे (ii) Classification of Major Head
प्रधान शिर्ष : प्रधान शीर्षकाचे वर्गीकरण :

(iii) *Method (s)
पध्दती :

(1) स्वतःच्या ताब्यातील वाहन भरधाव वेगात व निष्काळजीपणाने चालविणे.
(2) जोराची धडक देवून मरणास कारणीभूत होणे.
(3) जखमीस वैद्यकीय मदत न करता पळून जाणे

(iv) *Conveyances used : मोटार क्रमांक MH-26 K2898.
वापरलेली वाहने :

(v) *Character assumed :
केलेले वेषांतर / केलेली बतावणी : —

(vi) *Language / S. lang. used :
वापरलेली भाषा /बोली भाषा : —

(vii) *Special Feature–1:
विशेष वैशिष्ट्य - १ : —

*Special Feature–2 :
विशेष वैशिष्ट्य - २ : —

*Special Feature–3 :
विशेष वैशिष्ट्य - ३ : —

(viii) *Type of place of Occurrence : मौ. शिबदरा गावाजवळ हायवेवर ता. हदगाव.
घटनेच्या ठिकाणाचा प्रकार :

(ix) *Type of property involved (4 Types) :(Major head of the property to be filled)
अंतर्भूत मालमत्तेचे प्रकार :

1) — 2) —

3) — 4)

5. **Particulars of the victims (Attach separate sheet, if required) :**
बळींचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :

| Sr. No. अ. क्र. | Full Name संपूर्ण नाव | Date/Year of Birth जन्म-तारीख वर्ष | Sex लिंग | Nationality राष्ट्रीयत्व | Religion धर्म | Whether SC/ST जाती जमाती | Occupation व्यवसाय | Address पत्ता | Injury (Grievous/ Simple) दुखापत गंभीर/साधी | Means साधने हत्यारे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1) | पांडुरंग उकंडजी वाकळे | 40 | पु. | भारतीय | - | - | मजुरी | शिरड ता. हदगाव | मयत | - |

6. **Motive of crime :** स्वतःचे ताब्यातील वाहन भरधाव वेगात व निष्काळजीपणाने
गुन्ह्याचा हेतू :
चालवुन मरणास कारणीभूत होणे

7. **Details of properties Stolen / Involved : [ Use appropriate prescribed forms (s) and attach ] :**
चोरीच्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (योग्य नमुना वापरावा व सोबत जोडावा) :

निरंक

8. **Description of the place of occurrence :**
घटनेच्या जागेचे वर्णन :

आम्ही .पोउपनि चिट्टेवाड यांनी यातील नमुद पंचांना वारंगा ते हदगाव जाणारे हद्दीवर शिबदरा गावाजवळ बोलावुन कळविले की, " पोस्टे मनाठा गु.र.नं. 58/2021 कलम 279, 304(अ) भा.दं.वि. सहकलम 134/177 मोटार वाहन कायदा प्रमाणे दाखल असुन सदर गुन्ह्याच्या तपासात घटनास्थळ पंचनामा करणे आहे. तुम्ही पंच म्हणुन हजर रहा." त्यावरुन पंचांनी होकार देवुन ते हजर आले सदर ठिकाणी यातील साक्षीदार पैडाल [illegible] व फिर्यादी नामे कैलास पि.पांडुरंग वाकळे हे हजर असुन प्रत्यक्षदर्शी [illegible] यांनी घटनेची थोडक्यात हकीकत

FORM : 2-C

8. **Description of the place of occurrence** *( Contd .)*:
**घटनेच्या जागेचे वर्णन (पुढे चालू)**

सदरचे घटनास्थळ हे पोस्टे मेवाठा पासुन अंदाजे 10 किमी अंतरावर पुर्वेस वारंगा ते हदगाव जाणारे हायवेवर शिवदरा नवी आबादी जवळ आहे. सदरचा हायवे हा अंदाजे 60 फुट रुंदीचा सिमेंटचा आहे रोडच्या मध्यभागी अंदाजे 10 फुट रुंदीचा डिव्हायडर आहे. डिव्हायडरच्या मध्ये काळी माती व गवत वाढलेले दिसत आहे रोडच्या एकाच बाजुचा रस्ता सध्या वाहतुकीसाठी सुरु आहे दुसऱ्या बाजुच्या रस्त्याचे बऱ्याच ठिकाणी काम चालू असल्याने तो रहदारीसाठी बंद आहे. रहदारीच्या बाजुकडील डिव्हायडर जवळ रोडवर बोट दाखवित यातील साक्षीदार पंडीत दोडके यांनी सांगितले की, "याच ठिकाणी मोटार क्रमांक MH 26 K 2898 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील नमुद मोटार भरधाव वेगात व निष्काळजीपणे चालवुन पांडुरंग [illegible] वाकळे हे चालवित असलेल्या मोटार सायकलला रॉंग साईडने येवुन जोराची समोरुन धडक दिली. त्यामुळे पांडुरंग वाकळे हे गंभीर जखमी होवुन मरण पावले आहेत." सदर घटनास्थळावर मोटार सायकलच्या लाईटचे प्लास्टिकचे बारीक तुकडे पडलेले दिसत आहेत. घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी केली असता तपासउपयोगी काही एक चीज व वस्तु मिळुन न आल्याने काहीही जप्त करण्यात आले नाही. घटनास्थळाचे बाजुस डिव्हायडरच्या सिमेंटच्या भागावर लाल रंगाने "264+300" असे लिहलेले आहे. घटनास्थळाच्या दक्षिण बाजुस अंदाजे 60 फुट अंतरावर शेतात एक इलेक्ट्रीकचा पोल दिसत आहे. पोलाच्या खालील भागावर लाल रंगात "+515" असे लिहलेले आहे. घटनास्थळावर रक्तासारखे वाळलेले डाग आहे. सदर घटनास्थळाची चतुःसिमा पाहता पुर्वेस हदगावकडे जाणारा सिमेंटचा हायवे. पश्चिमेस वारंगा गावाकडे जाणारा सिमेंटचा हायवे. दक्षिणेस रोडच्या बाजुचा अंदाजे 5 फुट रुंदीचा नाला व त्यापलीकडे गणेशराव बागल यांची शेती असुन शेतात सोयाबीन व हळदीचे पीक दिसत आहे. उत्तरेस रोडची दुसरी बाजू (रहदारीसाठी सध्या बंद असलेली) व त्यापलीकडे पांडुरंग भाऊराव बागल यांची शेती असुन शेतात ज्वारीचे पीक व त्याबाजुस एक सिमेंटची विहिर आहे.

सदर घटनास्थळ पंचनामा दिवसाच्या प्रकाशात साक्षीदार व पंच यांचेसमक्ष केला असुन बरोबर व खरा आहे.

[ कृपया मागे पहा

9. नकाशा/Map : FORM : 2 B




10. **Description of physical evidence from the scence of crime for the property recovered / seized for the purpose of investigation :**

तपासकामी प्रत्यक्ष पुरावा म्हणून गुन्ह्याच्या जागेवरुन मिळविलेल्या / जप्त केलेल्या मालमत्तेचे वर्णन :

निरंक.

11. **Date and Time of Panchnama** ............ **Time** ............

घटनास्थळ पंचनाम्याची दिनांक 28/06/2021 वेळ : 08:00 ते 08:40 पर्यंत.

12. **Name Panchas** **Signature of Panchas**

पंचाची नावे : पंचांच्या सह्या :

(1) दिपक पि. श्रीधर सोळे वय 24 वर्षे

**Full Address** व्यवसाय - मजुरी रा. दाभाडी वारंगा

पत्ता : ता. कळमनुरी जि. हिंगोली

(2) श्रीधर पि सुदाम ढिंगडे वय 40 वर्षे

**Full Address** व्यवसाय - शेती रा. सारकरा

पत्ता : ता. उमरखेड जि. यवतमाळ.

**Name and Signature of Investigation Officer**

तपासीक अंमलदाराची सही

**Date :** **Name**

दिनांक : 28/06/2021 नाव दि. वायु. चिंदरवार

**Rank** **B. No. if any**

पदनाम

PM - 1 | 21|06| 2021 C. M. 67 e.

CJPN (O-127)-9-2008-5,00,000 Bks./4 lvs.--PA4*
G. R., G. D., No. 733/33, dated 16-6-41 and
G. R., H. and L. G. D., No. 733/33, dated 11-12-47,
vide Surgeon General with the Govt. of Maharashtra, Bombay's
Letter No. FRM/1462/19357/1, dated 4-7-62.]

**Memorandum of a post-mortem examination held at** SDH Hadgaon **Dispensary / Hospital**

**on the dead body of** Pandhurang Ukandoji Warule **of Village / City** Shirad

**Taluka** Hadgaon **, District** Nanded **, by** Dr. Shraddha R. Patange

*I. General Particulars—*

1. (a) By whom was the corpse sent ? M. N. Pawar 1694

(b) Name of place from which sent. Shibdara Road

(c) Distance of place from which sent. 18 km

2. By whom was the corpse brought ? M. N. Pawar 1694 PS - Manatha

3. By whom identified ? Sanjay Mohan Warule

4. The date, hour and minute of its receipt. 21|06|21 10:30 am

(a) The date, hour and minute of beginning post-mortem examination. 11:00 am 21|06|21

(b) The date, hour and minute of ending post-mortem examination. 11:45 am 21|06|21

5. Substance of accompanying Report from Police Officer or Magistrate, together with the date of death if known. Supposed cause of death or reason, for examination. As per police inquest, to know exact cause of death post Mortem examination is requested

6. If not examined at Dispensary or Hospital—

(a) Name of place where examined.

(b) Distance from Dispensary or Hospital—

(c) Reason why the body was not sent to the Dispensary or Hospital.

Not Applicable

*II. External Examination*—

7. Sex, apparent age, race or caste.

Male 40 yr old

Description of clothes and of ornaments on the body.

As per police Inquest. Panch nama

8. ***Condition of the clothes***—Whether wet with water, stained with blood or soiled with vomit or foecal matter.

Dry and blood stained

9. Special marks on the skin such at scars, tattooing etc., any malformations peculiarities, or other marks of identification. State of the teeth.

Mole on a back

Mole on left side on chest

In newly born infants, the length and (if possible), the weight of the body to be recorded together with the state of the hair, nails and umbilical cord, its length, whether placenta is attached or not, if present, its size and condition.

| | |
|---|---|
| 10. ***Condition of body***—Whether well-nourished, thin or emaciated, warm or cold. | Averagely built and nourished<br>Cold Body |
| 11. ***Rigar Mortis***—Well-marked, slight or absent; whether present in the whole body or part only. | Rigor Mortis is well marked in whole body. |
| 12. Extent and signs of decomposition, presence post-mortem lividity of buttocks, loins, back and thighs or any other part. Whether bullae present and the nature of their contained fluid. Condition of the cuticle. | No signs of decomposition |
| 13. ***Features***—Whether natural or swollen, state of eyes, position of tongue : nature of fluid (if any) oozing from mouth, nostrils or ears. | Natural<br>Both eyes closed<br>Mouth closed<br>Tongue inside Mouth<br>Bleeding from Nose, Mouth and Ear |
| 14. ***Condition of skin***—Marks of blood etc. In suspected drowning the presence or absence of cutes anserina to be noted. | Dry skin |

15. Injuries to external genitals. Indication of purging.

Intact, No injury
No purging.

16. ***Position of limbs***—Especially of arms and of fingers in suspected drowning the presence or absence of sand or earth within the nails or on the skin of hands and feet.

Body was supine and all limbs extended

17. ***Surface wounds and injuries***—Their nature, position, dimensions (measured) and directions to be accurately stated-their probable age and causes to be noted.

If bruises be present what is the condition of the subcutaneous tissues ?

(***N.B.***—(When injuries are numerous and cannot be mentioned within the space available they should be mentioned on a separate paper which should be signed).

① contused Lacerated wound above Left eyebrow of about 4×2×1 cm

② Lacerated wound on Root of Nose 3×2×2cm Nasal bone Fracture

③ Lacerated wound on Left Lower leg of 2×2×2cm

④ Lacerated wound on Right Side of chest 4cm Medial to nipple of 5×2×2 cm

⑤ Lacerated wound on Right Leg (Ventral Aspect) of size 8×4×2 cm.

⑥ Multiple small Abrasions of 2×2 cm present Left plank of Abdomen.

18. Other injuries discovered by external examination or palpation as fractures etc.

(a) Can you say definitely that the injuries shown against serial Nos. 17 and 18 are ante mortem injuries ?

① Left lower tibia-fibular fractu[re]

### III. Internal Examination—

19. ***Head*—**

(i) Injuries under the scalp, their nature.

under the scalp Hemaloma of 7 x 6 cm at Left Frontal Region

(ii) ***Skull*—Vault and base-describe fractures, their sites, dimensions, directions, etc.**

Fracture of Frontal, parietal and Nasal bone fracture of Left side

(iii) ***Brain*—The appearance of its coverings, size, weight and general condition of the organ itself and any abnormality found in its examination to be carefully noted (weight M. 3 grams F. 2.75 grams).**

- Meninges torn
- Brain - injury (+)

20. ***Thorax*—**

(a) Walls, ribs, cartilages

Intact, No injury

(b) Pleura

Not intact, blood present in pleural cavity

(c) Larynx, Trachea and Bronchi.

- Intact, No Injury

(d) Right Lung

(e) Left Lung

Accumulation of blood in thoracic cage
→ Both lungs congested c̄
Multiple Heamorrhages at basal & middle lobe of lung.

(f) Pericardium

(g) Heart with weight

→ pericardium & Heart congested clot seen in left ventricle

(h) Large vessels

—

(j) Additional remarks.

—

21. ***Abdomen*—**

| | |
|---|---|
| Walls | intact, No injury |
| Peritoneum | Intact, No injury |
| Cavity | Intact No injury |
| Bucal Cavity, teeth, tongue and Pharynx. | Intact, No injury. |
| Oesophagus | Intact, No injury |
| Stomach and its contents | semidigested food present |
| Small intestine and its contents. | Intact, partly loaded c̄ gases. |
| Large intestine and its contents. | Intact, partly loaded c̄ gases & Feces. |
| Liver (with weight) and gall bladder. | -Intact No Injury |
| Pancreas and Suprarenals | Intact, No Injury |
| Spleen with weight | crushed and congested |
| Kidneys with weight | Intact, No Injury |
| Bladder | Intact. No Injury, empty |
| Organs of generations | No abnormality Detected |
| Additional remarks with where possible, medical officer's deduction from the state of the contents of the stomach as to time of death and last meal. | Nill |
| State which viscera (if any) have been retained for chemical examination and also quote the numbers on the bottles containing the same. | viscera not preserved |

22. ****Spine and Spinal Cord*—**

Intact, No Injury

Opinion as to the cause probable cause of death.

"Death Due to Head Injury c̄ multiple internal. injuries."

Patange
21/06/21.
Sub Dist. Hospital
...gaon Dist. Nand...

Dr. Shraddha. Patange
MO SDH Hadgaon

Dated 200 . (*Signature*)

*The Spinal Cord need not be examined unless there are any indications of disease, Strychnia poisoning or injury.

***Note***—The report must be written and signed immediately after the examination. Medical Officers will at once despatch a duplicate copy to the Civil Surgeon of their district for record in his office.

Great care should be taken not to cut the viscera before they have been inspected *in situ*.

No. 200 .

Place Dispensary / Civil Hospital SDH Hadgaon 200 .

Forwarded to the Police Sub-Inspector P. S. Manatha

for information with reference to his No. of 200 .

2. Viscera has been preserved. It may please be stated ***Immediately*** whether examination by the Chemical Analyser is necessary or it is to be destroyed.

Viscera not preserved.

*Civil Surgeon or M. M. S. Officer*

---

Copy forwarded with compliments to the Civil Surgeon, for information.

*M. M. S. Officer*

Seen and examined by the Civil Surgeon, on

200 .

Remarks of the Civil Surgeon, (if any)

Civil Surgeon