

FORM COMP AA
(sec Rules 253 (c), 254 (c) (iii), 254 (80 255 (1) (iv))
REPORT ABOUT THE MOTOR VEHICLES ACCIDENTS

1	Name of the Police Station	Mukramabad dist.Nanded
2	CR.NO./TAR No./SDE No.	158/2020 U/S 279,337,338, of IPC
3	Date, Time and Place of the accident.	07/07/2020 at 1800 hrs Mukramabad to Degloor raod near Gojagon Tq.Mukhed dist. Nanded.
4	Name of the Injured / Deceased	Madhav Trimukh Mukhede age 35 year r/o Kavalgaon Tq.Degloor dist. Nanded.
5	Name of Hospital to Which he/she was removed	Govt. Hospital Nanded
6	Number of vehicles and type of the vehicle	MH 13 -4129 Chota Hathi
7	Name and address of the Driver of the vehicle with particulars or Driving License of the said Driver and the address of the Issuing Authority of the said Driving License. The number of Badge in case of Public Service Vehicle and the address of the Issuing Authority of the said Badge.	Shankar Ramrao Lute age 29 year r/o Gavandgaon Tq. Degloor dist. Nizamabad MH 26-20140004568 RTA Nanded
8	Name and Address of the Owner of the vehicle as it stands on the date of the accident.	Shrinivas Vaijnath Barbole r/o Holeshelgaon tq.Barshi dist. Solapur
9	Name and address of the insurance Company with whom the vehicle was insured and the Divisional office of the said insurance Company.	Bajaj General insurance company ltd.
10	Number of Insurance Policy/ Insurance Certificate and the date of Validity of the insurance Policy/ Insurance Certificate.	OG-20-2001-1803 00003422 29/10/2020
	Action taken if any and the result there of	An offence has been registered against the accused. After completion of investigation Charge-sheet has been submitted.

Inspector of Police
Police Station Mukramabad
Dist. Nanded (M.S)

मी मलिकार्जुन परमेश्वर आंगडे वय 42 वर्ष व्यवसाय शेती, रा.कावळगाव ता.देगलूर जिल्हा नांदेड मो.नं. 9922286180.

समक्ष पोलीस ठाणे मुक्रमाबाद येथे हजर येवुन तक्रारी जबाब देतो की, मी वरील प्रमाणे राहणारा असुन माझी सासरवांडी गावातच आहे. मला दोन मुले, एक मुलगी आहे. तसेच मला दोन मेहुने 01 माधव तिरमुख मुखेडे 02.नागनाथ तिरमुख मुखेडे असे असुन मी शेती व्यवसाय करतो.

दिनांक 07.07.2020 रोजी वेळ सकाळी 08.00 वा.चे सुमारास माझा मेहुना माधव तिरमुख मुखेडे वय 35 वर्ष, हा त्याची बहिन शिलाबाई शंकर वारे रा.हिप्परगा (देशमुख) ता.मुखेड हिस बोलावुन आणण्यासाठी त्याची मोटार सायकल MH 26 AA 6062 CD डिलक्स वर बसुन कावळगाव येथुन हिप्परगा येथे गेला. त्यानंतर सायंकाळी वेळ 06.10 वा.चे सुमारास दत्ता पाटील रा.आमदापुर यांनी फोन करुन तुमचा मेहुना माधव तिरमुख मुखेडे याचे मोटारसायकला देगलूर कडुन येणाऱ्या मालवाहु छोटा हाती क्र MH 13 CU 4129 च्या चालकाने गोजेगाव चे समोर दत्ता पाटील रा.गोजेगाव यांचे शेताजवळ रोडवर समोरुन धकड दिल्याने माधव तिरमुख मुखेडे व त्याचे मोटार सायकलवरील एक बाई व मुलगी असे सर्वजन जखमी झाले आहेत.त्यांना माझ्या क्रुजर जिप मध्ये टाकुन उपचारासाठी देगलूरकडे घेवुन जात असल्याने सांगितले. त्यावरुन मी व मेहुना नागनाथ तिरमुख मुखेडे,माधव ची पत्नी संगीता माधव मुखेडे,गावातील मारोती सायन्ना कावळगावकर असे काळवगाव बसस्टॅन्डवर येवुन थांबलो.थोडया वेळातच दत्ता पाटील रा.आमदापुर यांनी क्रुजर जिप घेवुन आले. आम्ही पाहिले असता त्यात माझा मेहुना माधव तिरमुख मुखेडे, मेहुनी शिलाबाई शंकर वारे वय 38 वर्ष व तिची मुलगी मायावती वय 11 वर्ष हे गंभीर जखमी झाले होते. माधव याचे उजव्या पायाला, मार लागला होता, डोके फुटले होते. तसेच शिलाबाई हिचे उजव्या पायाला मार लागला होता, डोके फुटले होते, व मायावती हिचे उजव्या पायाचे अंगठयाला मार लागला होता, व डोक्याला मुक्का मार लागता होता. तेंव्हा आम्ही नातेवाईकांनी मिळुन त्याच क्रुजर जिप मध्ये माधव तिरमुख मुखेडे, मेहुनी शिलाबाई शंकर वारे व तिची मुलगी मायावती यांना उपचारासाठी सरकारी दवाखाना देगलूर येथे शरीक केले.डॉक्टरांनी त्यांच्यावर विलाज करुन पुढील विलाजासाठी सरकारी दवाखाना नांदेड येथे घेवुन जाण्यास सांगितल्याने दत्ता पाटील यांचे क्रुजर जिप मध्ये सर्वांना सरकारी दवाखाना विष्णूपुरी नांदेड येथे नेवुन दाखल केले. तेंव्हा मी माझा मेहुना माधव मुखेडे यास विचारपुस केली तेंव्हा त्याने सांगितले की, दिनांक 07.07.2020 तो त्याचे मोटार सायकल क्र MH 26 AA 6062 वर बहिन शिलाबाई शंकर वारे व भाची मायावती यांना घेवुन हिप्परगा येथुन गावी कावळगाव येथे येत असताना वेळ सायंकाळी 06.00 वा.चे सुमारास गोजेगाव गावचे समोर थोडया अंतरावर आलो असता समोरुन देगलूर कडुन येणाऱ्या छोटा हत्ती मालवाहु क्र MH 13 CU 4129 गाडीच्या चालकाने गाडी हयगई व निष्काळजीपणे चालवुन समोरुन माझ्या मोटार सायकला जोराची धडक देवुन मला व बहिन शिलाबाई, व भाची मायावती यांना गंभीर जखमी केल्याचे सांगितले. डॉक्टरांनी तपासुन मेहुना माधव तिरमुख मुखेड याचा उजवा पाय फॅक्चर झाल्याचे सांगितले व मेहुनी शिलाबाई शंकर वारे हिचा उजवा पाय फॅक्चर झाल्याचे सांगितले. मायावती हिस यशोदा हॉस्पिटल नांदेड येथे उपचार केला असुन तिची प्रकृती चांगली आहे. मेहुना माधव तिरमुख मुखेडे व मेहुनी शिलाबाई शंकर वारे यांचेवर सरकारी दवाखाना विष्णूपुरी नांदेड येथे उपचार चालू आहेत.

तरी दिनांक 07.07.2020 रोजी माझा मेहुना माधव तिरमुख मुखेडे हा त्याची मोटार सायकल MH-26-AA-6062 वर त्याची बहिन शिलाबाई शंकर वारे व भाची मायावती यांना घेवून हिप्परगा येथुन गावी कावळगाव येथे येत असताना वेळ सायंकाळी 06.00 वा.चे सुमारास गोजेगाव गावचे समोर दत्ता पाटील यांचे शेताजवळ आला असता देगलुर कडुन येणाऱ्या मालवाहु छोटा हात्ती क्र MH 13 CU 4129 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन हयगई व निष्काळजीपणे भरधाव वेगात चालवुन माझा मेहुना माधव याचे मोटार सायकलला समोरून जोराची धडक देवुन मेहुना माधव, मेहुनी शिलाबाई व तिची मुलगी मायावती यांना गंभीर जखमी केले आहे. व मोटार सायकल MH 26 AA 6062 चे अंदाजे 13000/-रुू चे नुकसान केले आहे. तरी मालवाहु छोटा हात्ती क्र MH 13 CU 4129 च्या चालकावर कायदेशीर कार्यवाही करावी.

माझा वरील जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर टंकलीखी केला तो मला वाचुन दाखवला माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

समक्ष


047


पोलीस ठाणे आमलदार
पोलीस ठाणे, मुक्रमाबाद

हा जबाब दिला सही
मनीकजम

दि. 16/07/2020 रोजी 16.42 वा नोंद न.

22 व. नु. न. 158/2020 कलम 279, 337, 338, 427 IPC

प्रमाणे व्हा. सपो. नि. साखळ यांचे अदेशाने दाखल करण

पुढील तपास कामी HC 935 पठाण यांचेकडे दिला 

पोलीस ठाणे आमलदार
पोलीस ठाणे, मुक्रमाबाद

CRIME DETAILS FORM

घटनास्थळ पंचनामा/ गुन्ह्यांच्या तपशीलाचा नमुना

State.....Dist.....P.S..... FIR/Proceeding/G.D.No. 36 Year..... Date.....
राज्य :- महाराष्ट्र जिल्हा :- नांदेड पो.स्ट. मुकुमगाव महिला खबरे क्र. / कार्यवाही क्र. वर्ष 2020 तारीख 07-07-2020

Act and Sections :
अधिनियम व कलमे :-

The Place of Occurrence shown by : घटनेचे ठिकाण दाखविणाराचे :-

Name : Father's/Husband's Name :
नांव :- इफ्फा पाषीव पित्याचे / पतीचे नांव :- कलानी पाषीव
Address :
पत्ता :- नम. ७८ वर्ष वापसाय जोगी रा. गोजेगाव

TYPE OF CRIME (All including M.O.Crime) :

गुन्ह्यांचा प्रकार (गुन्ह्यांच्या सर्व पध्दती सह) :-
(i) * Major Head : प्रधान शीर्ष :- (ii) Classification of Mahor Head : प्रधान शीर्षचे वर्गीकरण

(iii) * Method (s) :- अपहारात

पध्दती :-
1 वेळालु कुडुन येवारी मावपाहु (छोटाहकी) MH-13 CV 4129 व मुकुमगाव
2 कुडुन वेळालु कुडुन जाणारी मो.सा क. MH-26 AA6062 यांचा अपहारात
3 वेळालु कुडुन

(iv) * Conveyances used :
वापरलेली वाहने :-

(v) * Character assumed :
केलेले चेष्टांतर / केलेली बतावणी :-

(vi) * Language/ S. Lang. Used :
वापरलेली भाषा / बोली भाषा :-

(vii) * Special Feature-1 :
विशेष वैशिष्ट्ये - १ :-

(viii) * Special Feature-2 :
विशेष वैशिष्ट्ये - २ :-

(ix) * Special Feature-3 :
विशेष वैशिष्ट्ये - ३ :-

(x) Type of Place of Occurrence :
घटनेच्या ठिकाणचा प्रकार :- मुकुमगाव व वेळालु जाणारी मावपाहु व येवारी रस्त

(xi) Type of Property Involved (4 Types) : (Major head of the Property to be filled)
अंतर्भूत मालमत्तेचे प्रकार :-
(1) (2)
(3) (4)

Particulars of the victims (Attach separate sheet, if required):

बळीचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :-

Sr. No. अ.क्र.	Full name संपूर्ण नाव	Date/ Year of Birth जन्म तारीख /वर्षे	Sex लिंग	Nationality राष्ट्रीयत्व	Religion धर्म	Whether SC/ ST जाती/ जमाती	Occupatio n व्यवसाय	Address पत्ता	Injury: grievous/ Simple दुखापत गंभीर/ साधी	Means साधने / हत्यारे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Motive of Crime : गुन्ह्याचा हेतु :-

Details of properties Stolen/Involved : (Use appropriate prescribed forms (s) and attach) :

चोरीच्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (योग्य नमुना वापरवा व सोबत जोडावा.)

Description of the place of occurrence :

घटनेच्या जागेचे वर्णन :-

मी एम. एच. प. 6101 पोलेडा वृद्ध पोलीस ठाणे मुकुताबाई नरसे
पंचायत ठाणे दि. 07.07.2020 रोजी रा. 7.30 वा. 3-8 मध्ये
अपघात झालेला ठिकाणाचा धावणाऱ्या पंचनामा करणे साठी तसे पंच
मूळ मी. गजिगाव गावचे समोर झाले. 1km आंगारु हेराळ
जागात रोडकड लागू मालमत्तेची पनास घाचे जेताजवळ रोडकड
ज्या मी. वर कळविलेले ठाणे पंच स्थळस्थित धावणाऱ्या
ला आले.

साथे ठिकाणी पोलीस धावणाऱ्या काळवणार अकाल काळजी घारिण
कडरा. गजिगाव ला झालेला पंचनामा अपघाताची घोड्यात ठेविले
सोबत धावणाऱ्या साधने

Description of the place of occurrence (Contd):


घटनेच्या जागेचे वर्णन (पुढे चालू)

सध्याचे घटनास्थळ ते मुक्ताबाई ते रंगलुडु जाणारा रोडवर गोविंदाव
 गावचे समोर स्थळी 01 एका मलमळीतून पनास वाच बोगलगा
 डावरी रोडवर आहे. साध्या डावरी रोड व मुक्ताबाई ते रंगलुडु
 जाणारा डावरी रोड असून डावरी 10 फुट रुंदीचा रोड आहे.
 सादर रोडचे उजव्या बाजूला लाकूनच परियण मुक्ती मुक्ताबाई व
 लस बाजूला एक माववाहू (कोटारकी) मम-13 CV-4129 व
 तिचे सहायिक वायुय जमीनवा चाकाला लाकूनच एक मी. सायकल
 पडल्या स्थितीत दिसत आहे. कारकाई पलाग माववाहू मम-13
 CV 4129 चे सहायिक सोठा ठाय फुटलेला, लगेच कुचिच्या
 खाकी कोटशी वपलेला दिसत आहे. लगेच सध्या माववाहू
 मम-13 CV 4129 चे सहायिक चाकाला लाकूनच पडलेला
 वपलेला फायली मी. सा. MH-26 AA 6062 वीचे सहायिक
 व वाईट जेम, वगैरे इन्डिटर फुटले व लगेच वाकलेला व
 वाड वाकलेला दिसत आहे. अपघातात वगैरे वाहनाचे मुक्ताबाई
 साध्या दिसत आहे. सध्या घटनास्थळामधून गळून जावल्या
 वगैरे वाहने पंचासमक्ष जाणे कुरव्यात झाले आहेत.

- सध्या घटनास्थळाची - चतुर्भागा पाहता मुक्ता बाई रोडचे
- जाणारा डावरी रोड आहे.
- पारियणक - मुक्ताबाई ते जाणारा डावरी रोड आहे
- बायिक - मलमळीतून पनास वाच बोग आहे
- उजव्या - मलमळीतून पनास वाच बोग आहे

वरील पुराणे काढी सध्या मुक्ताबाई घटना स्थळचा कोण पंचासमक्ष
 घोकिक, डावच्या साईटच्या प्रथम फंडात घटनास्थळ पंचनामा केला
 तो कोठे व खरा आहे.

Map : नकाशा :-



Description of physical evidence from the scene of crime for the property recovered / seized for the purpose of investigation तपास कामी प्रत्यक्ष पुरावा म्हणुन गुन्ह्याच्या जागेवरून मिळालेल्या / जप्त केलेल्या मालमत्तेचे वर्णन :-

01) 200000 = ०० एक किंग डेअरचे ASHOK LEYLAND LTD. डीपरीचे MH-13CU 4129 वृत्तांतचे (होयलमी) जडि जिवा classic No - MB1AA22E2JR X309 (8) ENRine No - XJH046410P प्रसंगी लागेविक डाय न पारखणिक कोट्टे शो रविकेकी शुवा

02) 80,000 = एक CD DELUX डीपरीची काळा रंगाची MH-26AR 6062 ६९८ (५५केका) मो.स च. No - MDLAA11.E.M.B.9.D04002 व En. No - HA11.EC.B9D17.D1 (अककेकी) एजलस्ट, डीग इंडिस्ट्रियल एजलस्ट शुवा

Date and Time of panchnama घटनास्थळ पंचनाम्याची दिनांक :-

07.07.2020

Time वेळ :-

09:25 ते 09:50 पर्यंत

Name of panchas : पंचाची नावे :-

Signature of Panchas : पंचाच्या सहया :-

(1) दिलीप कलानी कोंडावा वय ७० वर्ष अवसाय Full Address : बेनी रा. गोजेगाव ता. पुणेड

[Signature]

(2) मीडिंग दाकाराव विपरीत वय २१ वर्ष Full Address : अवसाय . बेनी रा. गोजेगाव

[Signature]

Date : 07/07/2020 दिनांक :-

Name and Signature of Investigation Officer तपासीक अंगलदाराची सही

Name : *[Signature]*

Medicolegal Injury Certificate

No\MLCI 1987

Rural Hospital ^{20th} DEGLLOOR

Date: 14/09/2020
Muzumbead

Name of the Patient Shubha Sharma

Police Station: 959

Brought by Manoj Kumar R/O. Kandhara to Degloor

OPD/Inpatient

Date of Discharge Referred to another hospital

Reference Waste at Ashwari

Marks of Identification Waste at Ashwari

No	Kind of Injury	Measurement	Part of Body	Sample of Grievous	Weapon	Age of Injury	Remarks
1	CLW	3 x 2 x 1 cm	Forehead	Simple	Hand (and) blunt	< 24 hrs	Patient in good health report is # skull # spine # nerve injury & grievous
2	CLW	5 x 2 x bone deep	(R) Thigh	Grievous	-	< 24 hrs	

Medical Officer
Rural Hospital Degloor

Medicolegal Injury Certificate

No/MLCI - 988

SDH
Rural Hospital DEGLOR

Name of the Patient Megawati Shaver wate

Date: 14/09/2020

Brought by Misti Kavalgar R/o. Kavalgar Tal. Deglor

Police Station: Muramba

Reference _____ Date & Time of Exam 7/07/2020
7:25 PM

OPD/Inpatient OPD

Marks of Identification Wale at 12 chere

Date of Discharge _____
Referred to a General

Kind of Injury	Measurement	Part of Body	Sample of Grievous	Weapon	Age of injury	Remarks
1] CW	3x2x1cm	Right ^{fore} wrist	Grievous	hand and blunt	24 hrs.	Pt was come to hospital at 12:00 hrs. I had taken phalans under spl hence when I splinto
2] Abrasion	1x1cm	RT side of forearm	simple	-	-	
3] Abrasion	1x1cm	RT side of forearm	simple	-	-	
4] Abrasion	1x1cm	RT elbow	simple	-	-	

Medical Officer
Rural Hospital Deglor

Signature

Medicolegal Injury Certificate

No\MLCI: 925
 SPT
 Rural Hospital DEGLOR

Date: 14/09/2020

Police Station: Murramahaa

Name of the Patient: Madhav Trivanku Muralade

Brought by: Vinayath Murala R/o. Kavalgaad (x Murud) Police Station: 985

Reference: _____ Date & Time of Exam: 07/07/2020 7:30 PM OPD / Inpatient: _____ Date of Discharge: _____
 Marks of Identification: mole at Lt. interclavicular region, Reference to B. Nom

Kind of Injury	Measurement	Part of Body	Sample of Grievous	Weapon	Age of injury	Re
1 Abrasion	2 x 2 cm	Rt side of forehead	Sample	hand and blunt	2 hrs	Pt to report #
2 Abrasion	3 x 2 cm	(Rt) cheek	---	---	---	Rt to #
3 CLW	3 x 2 x bare deep	(Rt) thigh	grievous	---	---	hem #

Medical Officer
 Rural Hospital De...