

FORM COMP AA
(sec Rules 253 (c), 254 (c) (iii), 254 (80 255 (1) (iv))
REPORT ABOUT THE MOTOR VEHICLES ACCIDENTS

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Name of the Police Station | Bhagyanagar Dist.Nanded |
| 2 | CR.NO./TAR No./SDE No. | 217/2023 U/S 279, 337,338 of I.P.C |
| 3 | Date, Time and Place of the accident. | 09/06/2023 at 15.30 hrs Workshop to Vazirabad road near Shrinagar Nanded Tq. dist. Nanded. |
| 4 | Name of the Injured / Deceased | Dyneshwar Baburao Deshmukh age 29 year r/o Sambhajinagar Taroda Tq. dist. Nanded |
| 5 | Name of Hospital to Which he/she was removed | Global Hospital Nanded |
| 6 | Number of vehicles and type of the vehicle | MH 22 AM 0823 Car |
| 7 | Name and address of the Driver of the vehicle with particulars or Driving License of the said Driver and the address of the Issuing Authority of the said Driving License. The number of Badge in case of Public Service Vehicle and the address of the Issuing Authority of the said Badge. | Avinash Bhanudasrao Sawrare age 28 years r/o Alegaon Tq. Purna Dist. Parbhani MH 22 2014000458 RTO Parbhani |
| 8 | Name and Address of the Owner of the vehicle as it stands on the date of the accident. | Sainath Bhanudasrao Sawrare age 35 years r/o Alegaon Tq. Purna Dist. Parbhani |
| 9 | Name and address of the insurance Company with whom the vehicle was insured and the Divisional office of the said insurance Company. | Universal SOMPO General Insurance comp. ltd. |
| 10 | Number of Insurance Policy/ Insurance Certificate and the date of Validity of the insurance Policy/ Insurance Certificate. | 2311/68888579/00/000 12/11/2023 |
| 11 | Action taken if any and the result there of | An offence has been registered against the accused. After completion of investigation Charge-sheet has been submitted. |

Inspector of Police
Police Station Bhagyanagar
Dist. Nanded (M.S)



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): नांदेड

P.S.(ठाणे): भाग्य नगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0217

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 12/06/2023 15:25

| 2. S.No. (अ.क्र.) | Acts (अधिनियम) | Sections (कलम) |
|-------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | भारतीय दंड संहिता १८६० | २८३ |
| 2 | भारतीय दंड संहिता १८६० | २७९ |
| 3 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ३३६ 337 <i>[Signature]</i> |
| 4 | भारतीय दंड संहिता १८६० | ३३७ 338 <i>[Signature]</i> |

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):

1. Day(दिवस): शुक्रवार

Date From (दिनांक पासून): 09/06/2023

Time Period पहर 5

Date To (दिनांक पर्यंत): 09/06/2023

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 15:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 15:30 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 12/06/2023

Time (वेळ): 15:18 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 024

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 12/06/2023 15:18 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):

दक्षिण, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): कुमार ड्रेसेस समोरील, विरुध्द श्रीनगरकडे जाणारे ,रोडवर नांदेड

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

10 Total value of property (In Rs/-)
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

| S.No. (अ.क्र.) | UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.) |
|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----------------------------------|

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

- पो.स्टे. भाग्यनगर गु.र.नं. 217/2023 कलम 283,279,337,338 भादंवी .
- 1) फिर्यादी - ज्ञानेश्वर पि.बाबुराव देशमुख वय 29 वर्ष व्यवसाय शिक्षण रा. सितारामनगर तरोडा बु.ता.जि.नांदेड मो.नं. 9421791970.
 - 2) आरोपी - वाहन क्रमांक MH 22 AM 0823 च्या चालकाने नाव माहीत.
 - 3) गु.घ.ता.वेळ व ठिकाण - 09/06/2023 रोजी 15.00 ते 15.30 वा. चे दरम्यान कुमार ड्रेसेस समोरील विरुध्द श्रीनगरकडे जाणारे रोडवर नांदेड येथे दक्षिणेस 2 कि.मी.
 - 5) दाखल करणार - पोहेको/1781 आर.आर.मामीलवाड, पो.स्टे भाग्यनगर नांदेड.
 - 6) खुलासा

सादर विनंती की वर नमुद ता.वेळी व ठिकाणी यातील फिर्यादी हा मोटार सायकलवरून श्रीनगरकडे जात असताना चार चाकी वाहन क्रमांक MH 22 AM 0823 च्या चालकाने त्याचे वाहन सार्वजनिक रोडवर धोकादायक रित्या उभे करून हायगयी व निष्काळजीपणाने वाहनाचा मागचा दरवाजा उघडला असता फिर्यादीची दरवाज्यास जोराची धडक लागल्याने खाली पडला असता त्यास डोक्यास मार लागुन गंभीर दुखापत होवुन डोक्याचे हाड फॅक्चर झाले बाबतचा जबाब ग्लोबल हॉस्पिटल नांदेड येथे चालु असताना दिल्याने मा.पो.नि.श्री बोलमवाड सा. आदेशाने गुन्हा दाखल करुन पुढील तपास कामी पोना/1333 बोरकर यांचे कडे दिले.

जबाब दिनांक 12/06/2023
मी ज्ञानेश्वर पि.बाबुराव देशमुख वय 29 वर्ष व्यवसाय शिक्षण रा. सितारामनगर तरोडा बु.ता.जि.नांदेड मो.नं. 9421791970.

समक्ष ग्लोबल हॉस्पिटल येथील रुम नं.203 मध्ये बेड वर बसुन जबाब लिहून घेण्यास सांगतो की, मी वरील ठिकाणचा राहणारा असुन आई वडीलासह राहत असुन सध्या शिक्षण शिकत आहे.
दिनांक 09/06/2023 रोजी मी माझ्या मित्राची आई नामे शिल्पा शिवाजी घुले यांना सोडण्यासाठी श्रावस्तीनगर येथे गेलो होतो व त्यांना सोडुन बेड अंदाजे दुपारी 03.00 ते 03.30 वा. चे दरम्यान श्रीनगर येथे कुमार ड्रेसेस च्या विरुध्द बाजुस समोर आलो असता तेथे एक चार चाकी वाहन ज्याचा क्रमांक MH 22 AM 0823 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन मेन रोडवर उभी करुन हायगम व निष्काळजी पणे चार चाकी वाहनाचा मागचा दरवाजा उघडला त्यामुळे मी वापरत असलेली माझ्या मित्राचे मोसा नंबर अठवत नाही त्या मोसा ला जोराची धडक लागली त्यामुळे मी मोसावरून खाली पडलो माझ्या डोक्यास गंभीर दुखापत होऊन माझे डोक्याचे उजव्या बाजुस मार लागुन डोक्याचे हाड फॅक्चर झाले आहे. त्यानंतर मला त्याच वाहन चालकाने ग्लोबल हॉस्पिटल येथे भरती केले आज रोजी माझी तब्यत ठिका झाल्याने जबाब देत आहे.

तरी दिनांक 09/06/2023 रोजी दुपारी 03.00 ते 03.30 वा.चे दरम्यान कुमार ड्रेसेस श्रीनगर समोर वाहन क्र. MH 22 AM 0823 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन हायगय व निष्काळजी पणे रोडवर लावुन पाठीमागील दरवाजा खोलुन मी वापरत असलेल्या मोसाला धडक दिली त्यामुळे माझे डोक्यास गंभीर दुखापत होऊन डोक्याचे हाड फॅक्चर झाले आहे. तरी सदर वाहनावर योग्यती कायदेशीर कार्यवाही होणेस विनंती.
माझा जबाब माझे सांगणे प्रमाणे लिहला तो मी वाचुन पाहीला व खरा आहे.
हा जबाब दिला.

10 Total value of property (In Rs/-)
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

| S.No. (अ.क्र.) | UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.) |
|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----------------------------------|

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

- पो.स्टे. भाग्यनगर गु.र.नं. 217/2023 कलम 283,279,337,338 भादवी.
- 1) फिर्यादी - ज्ञानेश्वर पि.बाबुराव देशमुख वय 29 वर्ष व्यवसाय शिक्षण रा. सितारामनगर तरोडा बु.ता.जि.नांदेड मो.नं.9421791970.
 - 2) आरोपी - वाहन क्रमांक MH 22 AM 0823 च्या चालकाने नाव माहीत.
 - 3) गु.घ.ता.वेळ व ठिकाण - 09/06/2023 रोजी 15.00 ते 15.30 वा. चे दरम्यान कुमार ड्रेसेस समोरील विरुध्द श्रीनगरकडे जाणारे रोडवर नांदेड येथे दक्षिणेस 2 कि.मी.
 - 5) दाखल करणार - पोहेकों/1781 आर.आर.मामीलवाड, पो.स्टे भाग्यनगर नांदेड.
 - 6) खुलासा

सादर विनंती की वर नमुद ता.वेळी व ठिकाणी यातील फिर्यादी हा मोटार सायकलवरून श्रीनगरकडे जात असताना चार चाकी वाहन क्रमांक MH 22 AM 0823 च्या चालकाने त्याचे वाहन सार्वजनिक रोडवर धोकादायक रित्या उभे करून हायगयी व निष्काळजीपणाने वाहनाचा मागचा दरवाजा उघडला असता फिर्यादीची दरवाज्यास जोराची धडक लागल्याने खाली पडला असता त्यास डोक्यास मार लागुन गंभीर दुखापत होवुन डोक्याचे हाड फॅक्चर झाले बाबतचा जबाब ग्लोबल हॉस्पिटल नांदेड येथे चालु असताना दिल्याने मा.पो.नि.श्री बोलमवाड सा. आदेशाने गुन्हा दाखल करुन पुढील तपास कामी पोना/1333 बोरकर यांचे कडे दिले.

जबाब दिनांक 12/06/2023

मी ज्ञानेश्वर पि.बाबुराव देशमुख वय 29 वर्ष व्यवसाय शिक्षण रा. सितारामनगर तरोडा बु.ता.जि.नांदेड मो.नं. 9421791970.

समक्ष ग्लोबल हॉस्पिटल येथील रुम नं.203 मध्ये बेड वर बसुन जबाब लिहून घेण्यास सांगतो की, मी वरील ठिकाणचा राहणारा असुन आई वडीलासह राहत असुन सध्या शिक्षण शिकत आहे.
दिनांक 09/06/2023 रोजी मी माझ्या मित्राची आई नामे शिल्पा शिवाजी घुले यांना सोडण्यासाठी श्रावस्तीनगर येथे गेलो होतो व त्यांना सोडुन बेड अंदाजे दुपारी 03.00 ते 03.30 वा. चे दरम्यान श्रीनगर येथे कुमार ड्रेसेस च्या विरुध्द बाजुस समोर आलो असता तेथे एक चार चाकी वाहन ज्याचा क्रमांक MH 22 AM 0823 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन मेन रोडवर उभी करुन हायगम व निष्काळजी पणे चार चाकी वाहनाचा मागचा दरवाजा उघडला त्यामुळे मी वापरत असलेली माझ्या मित्राचे मोसा नंबर अठवत नाही त्या मोसा ला जोराची धडक लागली त्यामुळे मी मोसावरून खाली पडलो माझ्या डोक्यास गंभीर दुखापत होऊन माझे डोक्याचे उजव्या बाजुस मार लागुन डोक्याचे हाड फॅक्चर झाले आहे. त्यानंतर मला त्याच वाहन चालकाने ग्लोबल हॉस्पिटल येथे भरती केले आज रोजी माझी तब्यत ठिका झाल्याने जबाब देत आहे.

तरी दिनांक 09/06/2023 रोजी दुपारी 03.00 ते 03.30 वा.चे दरम्यान कुमार ड्रेसेस श्रीनगर समोर वाहन क्र. MH 22 AM 0823 च्या चालकाने त्याचे ताब्यातील वाहन हायगय व निष्काळजी पणे रोडवर लावुन पाठीमागील दरवाजा खोलुन मी वापरत असलेल्या मोसाला धडक दिली त्यामुळे माझे डोक्यास गंभीर दुखापत होऊन डोक्याचे हाड फॅक्चर झाले आहे. तरी सदर वाहनावर योग्यती कायदेशीर कार्यवाही होणेस विनंती.
माझा जबाब माझे सांगणे प्रमाणे लिहला तो मी वाचुन पाहीला व खरा आहे.
हा जबाब दिला.

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

suryamohan narayan bolmvad(I (Inspector)) /

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):

or (किंवा)

Rank (पद):

No.(क्र.):

to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**

(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**

(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

उत्तम लक्ष्मण नांदे MLC स्वभावकर्तृ

15. **Date and time of dispatch to the court** (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):



पोलीस ठाणे अमलदार
पो.स्टे.भाग्यनगर, नांदेड

**Signature of Officer in charge,
Police Station**

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): suryamohan naraya

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): dgpsnbm8107

CRIME DETAILS FORM

घटनास्थळ पंचनामा/गुन्हाचा तपशीलाचा नमुना

State महाराष्ट्र Dist. मोरे P.S. आश्रम FIR/Proceeding/G.D. No. 217 Year 2023 Date 12/06/2023
राज्य जिल्हा पोलीस ठाणे पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. वर्ष तारीख

2. Act and Sections आदवी 283, 279, 337, 338
अधिनियम व कलमे :

3. The Place of Occurrence shown by :
घटनेचे ठिकाण दाखविण्याचे :

Name ज्ञानेश्वर देशमुख Father's/Husband's Name बाबुराव देशमुख
नाव : पित्याचे / पत्नीचे नाव

Address वय 29 वर्ष लक्ष्मण शिंदे रा. सिनारामनगर गरीडा
पत्ता :
७१ ता. जि. मोरे पो. म. 9421791970

4. TYPE OF CRIME (All including M. O. Crime):
गुन्हाचा प्रकार (गुन्हाच्या सर्व पध्दती सह) :

(i) *Major Head हत्या व निष्कारणी 407 (ii) Classification of Major Head
प्रधान शिर्ष : रोडवर वाहन मावून प्रधान शीर्षकाचे वर्गीकरण :

(iii) *Method (s) घात
पध्दती : घात

- (1) घात
- (2) घात
- (3) घात
- (iv) *Conveyances used: 28-BH मोरगाव, 456, 15/06/2023, 15/06/2023, 15/06/2023
वापरलेली वाहने : 2534 MH-22-AM-0823

(v) *Character assumed :
केलेले वेषांतर / केलेली बतावणी :

(vi) *Language/S. lang. used :
वापरलेली भाषा / कोली भाषा :

(vii) *Special Feature-1:
विशेष वैशिष्ट्य - १ :

*Special Feature-2:
विशेष वैशिष्ट्य - २ :

*Special Feature-3:
विशेष वैशिष्ट्य - ३ :

(viii) *Type of place of Occurrence :
घटनेच्या ठिकाणाचा प्रकार : घात

(ix) *Type of property involved (4 Types) : (Major head of the property to be filled)
अंतर्भूत मालमत्तेचे प्रकार : घात

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

5. Particulars of the victims (Attach separate sheet, if required):
 बर्लीचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :


| Sr. No. अ. क्र. | Full Name संपूर्ण नाव | Date/Year of Birth जन्म-तारीख वर्ष | Sex लिंग | Nationality राष्ट्रीयत्व | Religion धर्म | Whether SC/ST जाती जमाती | Occupation व्यवसाय | Address पत्ता | Injury (Grievous/ Simple) गंभीर/साधी | Means साधने हत्यारे |
|--------------------|--------------------------|--|-------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | शांतकर बाबू राव दशरुच | 29 94 | पु | भारतीय | हिंदू | | शेतकरी | दुर्गापूर विमानवादी मार्ग महाराष्ट्र महाराष्ट्र | - | - |

6. Motive of crime :
 गुन्ह्याचा हेतू :
 एमआय व निष्कामता 2092 वाईएल मार्ग

7. Details of properties Stolen/Involved : [Use appropriate prescribed forms (s) and attach] :
 चोरीच्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (योग्य नमुना वापरावा व सोबत जोडावा) :
 यादी मधील दरमना खालील विपत्ती वापर अंतर्भूत होते
 एड्ड डिमंड किमतीचे स्टॅम्प वापर करून घेतले

8. Description of the place of occurrence :
 घटनेच्या जागेचे वर्णन :
 आम्ही पत्ता 11333 विंजी. वाकर यांचे भायभागे
 मारेस यांनी मध्ये एम पंपास कुमारे इत्यादींनी घेतले
 विमानवादी मार्ग कुठल्या मध्ये वापरून शांतकर बाबू
 यांचे भायभागे मध्ये कुठल्या 21/7/2023 काल 283.
 279, 337, 338 मारेस व मध्ये घेतले पंपास वरिष्ठ
 मध्ये आहे आपण पण मध्ये एम 21/7/2023 काल
 मध्ये व मध्ये मध्ये पंपास 29/2/2023 काल डिमंड
 आम्ही व पंप एम मध्ये मध्ये साक्षीदार मध्ये डिमंड
 वापुराव दशरुच हे एम मध्ये मध्ये साक्षीदार
 मध्ये मध्ये मध्ये मध्ये विचार करत [Continue...]

9. नकाशा/Map:



10. Description of physical evidence from the scene of crime for the property recovered / seized for the purpose of investigation :
 तपासकामी प्रत्यक्ष पुरावा म्हणून गुन्हाच्या जागेवरून मिळविलेल्या / जप्त केलेल्या मालमत्तेचे वर्णन :

11. Date and Time of Panchnama 12/06/2023 Time 15:40 ते 16:25
 घटनास्थळ पंचनामाची दिनांक वेळ : पर्यंत.

12. Name Panchas
 पंचाची नावे :
 Signature of Panchas
 पंचांच्या सहा : दिवाडे

(1) दिवाडे आत्माराम पंचायत
 Full Address
 पत्ता : वय 45 वर्षे लावलास जापार रा समर्थनगर
मोठे

(2) रुमित दाता काकडे वय 28 वर्षे
 Full Address
 पत्ता : दिवाडे जापार रा वाघकामनगर
मोठे (2) मोठे मोठे 7020898560

Date: 12/06/2023
 दिनांक :
 Name and Signature of Investigation Officer
 तपासक अमलदाराची सही
 Name
 नाव : दिवाडे जी. वा. राने
 Rank
 पदनाम : पाम
 B.No. if any
 व. न. : 1333
पो. वा. जापारनगर मोठे

MEDICO LEGAL CERTIFICATE

POLICE INSPECTOR Bhugyanagar

1. Nanded Dist. Nanded

Name of Injured Dyadeshwar Baburao Deshmukh

Caught by P.C. _____

Identification Marks _____

Outward No. 54/340/23

Dated 03/07/23

Age 27 Sex M

Reference Under Letter _____

No. _____

Dated 09/06/23

| Nature of Injury | site & part of body on which injury inflicted | Size-shape & Margine & direction | Age | Type of weapon used | REMARKS |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--|
| <p>legged history of road traffic accident while riding bike near rest house, landed on 09/6/23 at around 3:30pm and sustained head injury. Mode of accident is unknown. History of loss of consciousness + right ear bleed + he was brought to hospital as unknown patient by side by people. Lt: pulse 70/min Bp 130/80 mmHg</p> <p>MS - Dr. Anvesh Salteparanjai Responding to 4 limbs moving</p> | <p>lt - Subgaleal hematoma <input checked="" type="checkbox"/> parietal region <input checked="" type="checkbox"/> ear bleed Clw + Abrasion <input checked="" type="checkbox"/> Parietal scalp.</p> | <p>CT Brain (CP) Contusion Right temporal - Impressed - Patient got - Grievous injury with injury with</p> | <p>showed injury with discharge</p> | <p>left anterior temp frontal bleed with bone fracture. discharged on 09/6/23.</p> | <p>in view of head and skull bone fracture</p> <p>Dr. Anvesh Salteparanjai Neurosurgeon.</p> |