



COMP AA

FORM NO-54

[SEE RULE 150(a) and (2)]

Accident information Report.

1.	Name of the station	:-	Deglur
2.	Cr.no./Traffic Accident re	:-	236/2024 u/s 279, 337, 338, 427 IPC
3.	Date, time and place of the accident	:-	Date 05-06-2024 time 14-40 PM. Deglur To Nanded Road, Bagan Takali Area tq Deglur Dist Nanded
4.	Name and full address of the injured/deceased	:-	Injurd Person :- 1. Rahul Malhari Hadgale age 52 year at.Aadampur TQ Biloli Dist Nanded 2. Vanita Suryakant Kamble age 40 year at. Sidharth Nagar, Degloor Tq. Degloor Dist. Nanded 3. Shaikh Anjum Razak age 35 year at. Mutnyal TQ Biloli Dist Nanded 4. Manasi Manoj Bhosale age 22 year at.aayregaon Dombavli (East) 5. Ghalappa Chandrakant Madiwal age 35 year at.Gandhinagar Bidar 6. Shital Ghalappa Madiwal age 29 year at.Gandhinagar Bidar 7. Aruna Pratap Rakhe age 28 year at.Lohgaon Tq.Naigaon Dist. Nanded 8. Shain Ahemad Pathan age 55 year at. Rakashipeth Bodhan 9. Mashnaji Naganna Bkkanwar age 59 year at.Khanapur Tq.Degloor Dist. Nanded And Others
5.	Name of the Hospital to which he/she was removed	:-	removed from SDH Deglur Dist Nanded
6.	Registration Number of vehicle and the type of the Vehicle	:-	1) MH 14 BT 1780 2) KA 38 F 1013 (दोषी वाहन)
7.	Driving Licence particulars a) Name and address of the Driver b) Driving licence number and date of expiry c) Address of the issuing authority d) Badge no.in case of public service vehicle	:- :- :- :-	Rajkumar Madeppa Bamma Age 41 at.Gurunagar Bidar Tq.Dist. Bidar Karnataka. KA3819970000801 ex. date 22.12.2029(NT) R.T.O.Bidar
8.	Name and address of the owner of the vehicle at the time of the accident	:-	Govt Of Karnataka
9.	Name and address of the Insurance Company with whom the vehicle was insured and the particulars of the Divisional officer of the said insurance company	:-	-
10.	Number of Insurance policy/insurance Certificate and the date of validity of the insurance policy/insurance Certificate	:-	-
11.	Registration particulars of the vehicle (class of vehicles) a) Registration No. b) Engine No. c) Chassis No.	:- :- :-	BUS KA 38 F 1013 E624CDHD140805 MC2R3MRT0HD058313
12.	Route permit particulars:	:-	

13.	Action taken if any and the result thereof	दिनांक ०५/०६/२०२४ रोजी वेळ अदावाताच्या सुमारास लेडी नदीच्या पुलान बागनटाकळी शिवारात फिर्यादी यांची बस क्र. 1780 हि प्रवाशी घेवून देगलूर येथून बिलोली असतांना नांदेड कडून येणारी कर्नाटक बस क्र. 1013 चा चालक नामे राजकुमार मडेप्पा बम्मा वर्ष व्यवसाय नौकरी पद चालक / वाहक क्र. कल्याण कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळ, गुरूनगर, बिदर ता. जि. बिदर यांनी त्याचे बस हि भरधाव वेगात हयगय व निष्कात चालवून महाराष्ट्रची बस क्र. MH 14 BT समोरून जोराची धडक देवून दोन्ही बस मधील व चालक राहुल मल्हारी हादगळे यांना गंभीर करून दोन्ही बसचे नुकसान करण्यास झाला वरून पो.स्टे.देगलूर जि.नांदेड दाखल २३६/२०२४ कलम २७९,३३७,३३८,४२७ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे.
-----	--	--


एन.टी.फड
 पोलीस उप निरीक्षक
 पो.स्टे.देगलूर

मी वनिता भ्र.सुर्यकांत कांबळे वय 40 वर्ष व्यवसाया नोकरी रा.सिध्दार्थ नगर देगलुर
मो.न.9960578388

समक्ष पोलीस ठाणे देगलुर येथे हजर येवुन तक्रार घेण्यास सांगते कि,मी वरील
ठिकाणची राहणारी असुन मला एक मुलगी व दोन मुले असा परीवार असुन मी वाहक क्र.502
म्हणुन बिलोली आगार येथे कार्यरत आहे.

दिनांक 05.06.2024 रोजी मी ड्युटी कामी दुपारी 12.30 वा.चे सुमारास बिलोली
येथुन बस क्र. MH 14 BT 1780 वर चालक राहुल मल्हारी हादगले चा.क्र.17864 असे
आम्ही सदर बस मध्ये प्रवासी घेवुन देगलुर येथे निघालो.व आम्ही देगलुर येथे वेळ अंदाजे
02.15 वा.चे सुमारास देगलुर येथे आलो.व त्यानंतर आम्ही परत देगलुर येथुन वेळ अंदाजे
दुपारी 02.30 वाजता चे सुमारास अंदाजे 50 ते 60 प्रवाशी घेवुन बिलोली येथे
निघालो.त्यानंतर आम्ही देगलुर शहरचे लेंडीनंदीचे पुल पास करुन देगलुर ते नांदेड जानारे
रोडवर वेळ अंदाजे 02.40 वा.चे दरम्यान वळनावर आलो असता आमचे समोरुन नांदेड कडुन
येणारी कर्नाटक बस क्र. KA 38 F 1013 ही बसचा चालक नामे राजकुमार मडेप्पा बम्मा
रा.बिदर DCC क्र. 282 यानी हायगई व निष्काळजी पनाने समोरुन येवुन आमचे बस क्र .
MH 14 BT 1780 जोराची धडक दिल्यामुळे आमचे बसचे चालक नामे राहुल मल्हारी
हादगले याना जबर मार लागुन जखमी झाल्याचे मला दिसले आहे.व दोन्ही बस मधील प्रवाशी
जखमी झाले व मला पण किरकोळ मार लागल्याने थथील लोकानी आम्हा सर्वना स.द.देगलुर
येथे उपचार कामी पाठविले आहे.

त्यानंतर उपचार चालु असताना देगलुर आगाराचे माधव भुजंगराव कोठारे व नरसिंग
शेषेराव मरकंठे वाहतुक निरिक्षक हे पन स.द.देगलुर येथे आले व त्याचे कडुन मला समजले कि,
दोन्ही बस मधील प्रवाशी नामे शेख अंजुम रज्जाक रा.मुतन्याळ ,मष्णाजी नागना आकुलवार
रा.खानापूर, तनुजा घाळप्पा मडिवाळ ,घाळपा चंद्रकांत मडीलवार रा.बिदर सितल घाळप्पा
मडीवाड रा.बिदर सुधाकर नागोरा वाघमारे रा.पोकर्णी ता.बिलोली ,वैभव विनायकराव राहेगावकर
रा.विशाल नगर नांदेड ,विनय घाळप्पा मडीवाळ रा.बिदर ,शेख आशीब अब्दुल रोफ रा.वालुर
ता.शेलु ,गंगुबाई सायन्ना मलकवार रा.कोंडलवाडी ता.बिलोली , शुंभम शिवलींग जायवार
रा.कोंडलवाडी, इरफान अहमद पठाण रा.बोधन , राजु मारोती गुजरवार रा.बडुर ता.बिलोली
,आरुना प्रताप राखे रा.लोहगाव ता.बिलोली ,लक्ष्मण मष्णाजी बक्कनवार रा.खानापूर ता.देगलुर
,शेख समीर शेख रोफ रा.दर्गारोड परभणी ,शेख नशीर शेख नुर रा.गौस काँलनी परभणी
,शाहिन बेगम अहेमद पठाण रा.बोधन , शारदा भ्र.लक्ष्मण कंदेमवार ,गंगाबाई नागन्ना कारकुन
,लक्ष्मबाई राम कंदलवाड असे जखमी झाले व दोन्ही बसचे अंदाजे दिड लाख रुपयाचे नुकसान
झाले असल्याचे समजले आहे.

तरी दिनांक 05.06.2024 रोजी वेळ अंदाजे 02.40 वा चे दरम्याने आमचे बसला
समोरुन धडक देणारे कर्नाटक बस क्र. KA 38 F 1013 ही बसचा चालक नामे राजकुमार

रा.बिदर DCC क्र. 282 यानी हायगई व निष्काळजी पत्र
त्यामुळे आमचे बसचे चालक नामे राहुल मल्हारी हादगले यांना गंभीर मार लागला
झाले व दोन्ही गाडीतील प्रवाशाना पन मारलागला आहे तरी सदर बस क्र. KA 3
चा चालक नामे राजकुमार मडेप्पा बम्मा रा.बिदर DCC क्र. 282 यांचेवर योग्य
होणेस विनंती आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगणे प्रमाणे संगणकावर टंखलिखित केला त्याची प्रिन्ट
मला दिला मी वाचुन पाहीला सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे

समक्ष

Mbhar

टाणे अमलवार
पोलीस स्टेशन वेणुगु जि. नांदेड

हा जबाब दिला सही.

[Signature]

दि. 05/06/24 सेगि कि 23:47 वा SD No.
47 कर गुन 236/2024 कुल 279, 337, 338,
427 फादनि प्रमाणे HA APD घोंगडे साहेब
मार्गे आरेडाने गुब्बा नाखक ककण पुष्कि
तपास PSD कड सा मांचेडडे रिळा.

Mbhar

टाणे अमलवार
पोलीस स्टेशन वेणुगु जि. नांदेड

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

P.S.(ठाणे): देगलूर

Year (वर्ष): 2024

1. District (जिल्हा): नांदेड

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0236

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 06/06/2024 00:11

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	२७९
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	३३७
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३३८
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२७

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):

1. Day(दिवस): बुधवार
Time Period (कालावधी): पहर 5

Date From (दिनांक पासून): 05/06/2024
Date To (दिनांक पर्यंत): 05/06/2024
Time From (वेळेपासून): 14:40 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 14:40 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 05/06/2024

Time (वेळ): 23:47 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 047

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 05/06/2024 23:47 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):

उत्तर, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): देगलूर ते नांदेड जाणारे, रोडवर लेंडीनंदीचे पुलासमोर, वळनावर देगलूर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

I.I.F.-I (त)

(a) Name (नाव): वनिता भ्र.सुर्यकांत कांबळे

(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1984

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन)

S.No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	सिध्दार्थ नगर देगलूर, देगलूर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	सिध्दार्थ नगर देगलूर, देगलूर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9960578388

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहित असलेल्या / संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	राजकुमार मडेप्पा बम्मा			1. बिंदर, बींदर, कर्नाटक, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मुल्य (रु.
-------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

10 Total value of property (In Rs/-)
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)
-------------------	-----------------------------------

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

जबाब
मी वनिता भ्र.सुर्यकांत कांबळे वय 40 वर्ष व्यवसाया नोकरी रा.सिध्दार्थ नगर देगलुर मो.न.9960578388
दिनांक 05.06.2024
समक्ष पोलीस ठाणे देगलुर येथे हजर येवुन तक्रार घेण्यास सांगते कि, मी वरील ठिकाणची राहणारी असुन मला
एक मुलगी व दोन मुले असा परीवार असुन मी वाहक क्र.502 म्हणुन बिलोली आगार येथे कार्यरत आहे.
दिनांक 05.06.2024 रोजी मी ड्युटी कामी दुपारी 12.30 वा.चे सुमारास बिलोली येथुन बस क्र. MH 14
BT 1780 वर चालक राहुल मल्हारी हादगले चा.क्र.17864 असे आम्ही सदर बस मध्ये प्रवासी घेवुन देगलुर येथे
निघालो.व आम्ही देगलुर येथे वेळ अंदाजे 02.15 वा.चे सुमारास देगलुर येथे आलो.व त्यानंतर आम्ही परत देगलुर
येथुन वेळ अंदाजे दुपारी 02.30 वाजता चे सुमारास अंदाजे 50 ते 60प्रवाशी घेवुन बिलोली येथे निघालो.
त्यानंतर आम्ही देगलुर शहरचे लेंडीनंदीचे पुल पास करुन देगलुर ते नांदेड जानारे रोडवर वेळ अंदाजे 02.40 वा.चे
दरम्यान वळनावर आलो असता आमचे समोरुन नांदेड कडुन येणारी कर्नाटक बस क्र. KA 38 F 1013 ही बसचा
चालक नामे राजकुमार मडेप्पा बम्मा रा.बिदर DCC क्र. 282 यानी हायगई व निष्काळजी पनाने समोरुन येवुन
आमचे बस क्र. MH 14 BT 1780 जोराची धडक दिल्यामुळे आमचे बसचे चालक नामे राहुल मल्हारी हादगले
याना जबर मार लागुन जखमी झाल्याचे मला दिसले आहे.व दोन्ही बस मधील प्रवाशी जखमी झाले व मला पण
किरकोळ मार लागल्याने थथील लोकानी आम्हा सर्वना स.द.देगलुर येथे उपचार कामी पाठविले आहे.
त्यानंतर उपचार चालु असताना देगलुर आगाराचे माधव भुजंगराव कोठारे व नरसिंग शेषराव मरकठे वाहतुक
निरिक्षक हे पन स.द.देगलुर येथे आले व त्याचे कडुन मला समजले कि, दोन्ही बस मधील प्रवाशी नामे शेख अंजुम
रज्जाक रा.मुतन्याळ, मष्णाजी नागना आकुलवार रा.खानापुर, तनुजा घाळप्पा मडिवाळ, घाळप्पा चंद्रकांत मडीलवार
रा.बिदर सितल घाळप्पा मडीवाड रा.बिदर सुधाकर नागोरा वाघमारे रा.पोकर्णी ता.बिलोली, वैभव विनायकराव
राहेगावकर रा.विशाल नगर नांदेड, विनय घाळप्पा मडीवाळ रा.बिदर, शेख आशीब अब्दुल रोफ रा.वालुर ता.शेलु,
गंगुबाई सायन्ना मलकवार रा.कोंडलवाडी ता.बिलोली, शुभम शिवलींग जायवार रा.कोंडलवाडी, इरफान अहमद
पठाण रा.बोधन, राजु मारोती गुजरवार रा.बडुर ता.बिलोली, आरुना प्रताप राखे रा.लोहगाव ता.बिलोली, लक्ष्मण
मष्णाजी बक्कनवार रा.खानापुर ता.देगलुर, शेख समीर शेर रोफ रा.दगारोड परभणी, शेख नशीर शेख नुर रा.गौस
कॉलनी परभणी, शाहिन बेगम अहेमद पठाण रा.बोधन, शारदा भ्र.लक्ष्मण कंदेमवार, गंगाबाई नागन्ना कारकुन,
लक्ष्मबाई राम कंदलवाड असे जखमी झाले व दोन्ही बसचे अंदाजे दिड लाख रुपयाचे नुकसान झाले असल्याचे
समजले आहे.

तरी दिनांक 05.06.2024 रोजी वेळ अंदाजे 02.40 वा चे दरम्यान आमचे बसला समोरुन धडक देणारे
कर्नाटक बस क्र. KA 38 F 1013 ही बसचा चालक नामे राजकुमार मडेप्पा बम्मा रा.बिदर DCC क्र. 282 यानी
हायगई व निष्काळजी पण चालवुन धडक दिली त्यामुळे आमचे बसचे चालक नामे राहुल मल्हारी हादगले यांना गंभीर
मार लागल्याने जखमी झाले व दोन्ही गाडीतील प्रवाशाना पन मारलागला आहे तरी सदर बस क्र. KA 38 F
1013 चा चालक नामे राजकुमार मडेप्पा बम्मा रा.बिदर DCC क्र. 282 यांचेवर योग्य ती कार्यवाही होणेस विनंती
आहे.

माझा वरील जबाब माझे सांगणे प्रमाणे संगणकावर टंखलिखित केला त्याची प्रिन्ट काडुन मला दिला मी वाचुन
पाहीला सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे
समक्ष
हा जबाब दिला सही.

N.C.
I.I.F.-I (एक)

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (केलेली कारवाई: बाबत केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): or (किंवा)
narhari trimbak phad

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): DGPNTPM8602 or (किंवा)

to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)
(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)
(4) Transferred to P.S.

(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रखबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15. Date and time of dispatch to the court
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in charge
Police Station
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Vishwanath Kishn

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PI

CRIME DETAILS FORM

घटनास्थळ पंचनामा/गुन्ह्याचा तपशीलाचा नमुना

1. State महाराष्ट्र Dist नांदेड P.S. देगलूर FIR/Proceeding/G.D.No. २३६ Year २०२४ Date ०५/०६/२४
राज्य महाराष्ट्र जिल्हा नांदेड पोलीस ठाण देगलूर पहिली खबर क्र./कार्यवाही क्र. २३६ वर्ष २०२४ दिनांक ०५/०६/२४
2. Act and Sections भा.द.वि. कलम - २७९, ३३७, ३३८, ४२७ अन्वये
अधिनियम व कलमे
3. The Place of Occurrence shown by :
Name वनिता डांबळे Father's Husband's Name शुभ्रकांत डांबळे
नाव : पित्याचे / पतीचे नाव :
Address श. सिद्धार्थनगर, देगलूर ता. देगलूर जि. नांदेड.
पत्ता :
4. TYPE OF CRIME (All including M.O.Crime) :
गुन्ह्याचा प्रकार (गुन्ह्याच्या सर्व पद्धती सह) :
(i) *Major Head चालकाने लाव्यतिथि (ii) Classification of Major Head वाहन हथियार व निष्काळ
प्रधान शीर्षक : पनाणे चालक अपघात प्रधान शीर्षकाचे वर्गीकरण :
(iii) *Method(s) पद्धती :
(1) _____
(2) _____
(3) _____
(iv) *Conveyances used : वापरलेली वाहने :
(v) *Character assumed : केलेले वेषांतर / केलेली बतावणी :
(vi) *Language / S.lang.used : वापरलेली भाषा / बोली भाषा :
(vii) *Special Feature-1 : विशेष वैशिष्ट्य-१
*Special Feature-2 : विशेष वैशिष्ट्य-२
*Special Feature-3 : विशेष वैशिष्ट्य-३
(viii) *Type of place of Occurrence : सार्वजनिक डांबरी रस्ता
घटनेच्या ठिकाणाचा प्रकार :
(ix) *Type of property involved (4 Type) : (Major head of the property to be filled)
अंतर्भूत मालमत्तेचे प्रकार :
1) _____ 2) _____
3) _____ 4) _____

5. Particulars of the victims (Attech separate sheet, if required) :
बळीचा तपशील (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) :

Sr. No अ. क्र.	Full Name संपूर्ण नाव	Date/Year of Birth जन्म तारीख वर्ष	Sex लिंग	Nationality राष्ट्रीयत्व	Religion धर्म	Whether SC/ST जाती जमाती	Occupation व्यवसाय	Address पत्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	शत्रुघ्न माहारी हादगळे	55 वर्ष	पुरुष	भारतीय	बौद्ध	SC	चालक मोठरी	रा. आदमपुर ता. बिलोली जि. नांदेड व ३९९

6. Motive of crime : चालकाने लाहरीतिली वान व हथगय व निष्कळीपिप
गुन्ह्याचा हेतु :

चालकाने आपलात करून जखमी तसेच गंभीर जखमी
तसेच वाहनाचे नुकसान केले आहे.

7. Details of properties Stolen/Involved : [Use appropriate prescribed forms (s) and attach] :
चोरीच्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (योग्य नमुना वापरावा व सोबत जोडावा) :

8. Description of the place of occurrence :

घटनेच्या जागेचे वर्णन :

आम्ही एन. डी. एड. पो. उप. नि. पो. स्टेटे. देवळूर जि. ना.
मी थातील नमूद दोन पंचमा बोलावन, पो. स्टेटे. शु. र. नं. २३६४
कळम - २३७, ३३७, ३३८, ४२७ आ. द. वि. मध्ये धनास्त्रा पंचमा मा.
आहे तसेच पंचम सगून हजर रहा. असे कळवल्यावरून पंचमा स्व.
सहभागी दहावल्याने आम्ही व पंच धनास्त्रा स्वामा आम्ही.
श. सुरंगाल कांके वय - ४० वर्षे व्यवसाय मोठरी रा. सिध्दाच.
देवळूर हजर झाले सगळी अहवाला. घडल्यात होऊन सांगितले
मी पाहता, दि. ०५/०६/२०२४ रोजी दुपारी. [Continue ...]

Description of the place of occurrence (Contd):

घटनेच्या जागेचे वर्णन (पुढे चालू):

०२.४० वाजताचे सुमारास देगलूर ते नांदेड जाणारे येणारे रावडीय महामार्ग-१६१ वरील कोडी नदीवरचे प्रत्येक समोर बाजून रावडीय शिवारात बस. क्र. एम-१४ डी.१७८० ने अंदाजे ५० ते ६० प्रवासी बसून कोडी झाली नांदेड कडून कोडीकडे जाणारी बस. क्र. एम-३८ ए १०१३ बसल्या चालक नाते राजकुमार मंडेपा बसमा र. विवर एम. क्र. २८२ भागे लमचे ता.व्याप्तिले बस ही हयादय व निष्काळशी पठाणे चालकून समोडून आगचे बसला जोराने चडक देऊन एम-१४ डी.१७८० च्या चालक रावळ मळारी हादगले बास शरिरी नश्याने कडून बसमधल्या २० प्रवासी नश्याने होऊन दोन्ही बाजूला अंदाजे १६५ मळ्याचे नुकसान केले आहे ती हिरपे जागा आहे असे म्हणून घटनास्थळ साखीविले.

सदस्ये घटनास्थळ देगलूर ते नांदेड जाणारे रावडीय महामार्ग १६१ वर कोडी नदीवरचे प्रत्येक समोर बाजून रावडीय शिवारात झालेल्याचे विवरून बस झडून बसल्या रस्ता हा डावरी झडून रावडीय बाजून आल्याने कुमाडू केळ्याचे विवरून बस आहे व रावडीय बाजून दोन्ही बाजून घाडवात्रमाणात माळणी गुला झालेल्याचे विवरून आहे. घटनास्थळावरून गुल्मपालवडीने कोडीसही पोच झगर वस्तू मिळून नु झाल्याने जप्त करण्यात आली नाही घटनास्थळाची चपलगावमा प्रमाणे प्रमाणे.

प्रवेस :- देगलूर को जाणारा व कोणारा रा. महामार्ग १६१ वस्ता पाटनम :- रावडीय बाजून माळणी जागा साखू मळी होळींग व ला पालिके शिवावर माडगे गाचे बस वीक्षणेस :- रावडीय बाजून माळणी जागा व लापलीको गंगावर माडगे गाचे बस

उत्तरेस :- नांदेड को जाणारा रावडीय महामार्ग १६१ वरील डावरी वस्ता.


सदस्या घटनास्थळ पंचनामा आम्ही व पंचासी विवक्षा परिस्थितिनुसार दि. ०६/०६/२०२४ रोजी ०९.३० वाजता कु. कु. १०.१५ वाजता समाप्त केला सावर आगच्या व पंचाच्या सक्षी झडून वरीवर व खरा आहे.

Lat - 18.560176

Long - 77.57753

9. नकाशा/Map :

पश्चिम



10. Description of physical evidence from the scene of crime for the property recovered /seized for the purpose of investigation : तपास कामी प्रत्यक्ष पुरावा म्हणुन गुन्ह्याच्या जागेवरून मिळविलेल्या/जप्त केलेल्या मालमत्तेचे वर्णन

11. Date and Time of Panchnama

घटनास्थल पंचनाम्याची दिनांक

06/06/2024

Time

वेळ 09.30

to

ते 10.15

12. Name and Address of Panchas पंचाचे नाव व पत्ता :-

(1) अब्दुल अलम अब्दुल सलाम वय-40 वर्षे

रा. भुमटबेस, देगलूर, ता. देगलूर जि. नांदेड

(2) जयकिर्ण गणपतराव डोवळे वय-45 वर्षे

रा. एकलार ता. भुमटबेस जि. नांदेड.

Signature of Panchas (पंचाची सही)

(1) [Signature]

(2) [Signature]

Date :-----

दिनांक : 06/06/2024

Signature of I.O. (तपासीक अंमलदाराची सही नाव व पत्ता)

Name (नाव) :-

एन. ए. फड

Rank (दर्जा) :-

पोलिस उप निरीक्षक

Posting/Address (पत्ता) :-

पो. स्ट. देगलूर जि. नांदेड

उपनिवेष्टा रुग्णालय, देगलूर / SUB.DISTRICT HOSPITAL, DEGLLOOR

रक्तांक / Paying / रक्तांक / Free

पुरुष / Man

स्त्री / Woman

पुरुष / Male Child

स्त्री / Female Child

रुग्ण नांव / Name - Air fan phang

वय (वर्ष किंवा मास) / Age (Years or Months) - 12-12

व्यवसाय / Occupation -

मासिक उत्पन्न / Monthly Income -

रोग / Disease -

निष्पत्ती / Result

दिनांक / Date

रोगाचे लक्षण / Symptoms and Progress

औषध-पत्रिका / Prescriptions

रिक्त दिवसांची / How many days

8/13/19

Et free pin
gueling

Adh

May-12/19

Adh
14/12/19

5/6/20

20/3/15/19

20/12/19

MLH0316 BPD-1585

दिनांक : 05/06/20

उपजिल्हा रुग्णालय, देगलूर / SUB DISTRICT HOSPITAL, DEGLOOR

प्रदायी/Paying

शुल्कमुक्त/Free

पुरुष/Man

स्त्री/Woman

मुलगा/Mail Child

मुलंगी/Female Child

संपूर्ण नांव/Name

शुल्कमुक्त/Free

जात/Caste

ਮੁਰਲੀ

4988

वय(वर्ष किंवा महिने)/Age(Years or Months) 35

किती काळ आजारी आहे (महिने किंवा वर्ष)

How long ill (Months or Years)

व्यवसाय/Occupation

घरचा पत्ता / Residence

मासिक उत्पन्न/Monthly Income

निष्कर्ष/Result

रोग/Disease

रोगलक्षणे व रुग्णाची प्रगती/Symptoms and Progress

औषध-योजना/Prescriptions

किती दिवसांसाठी/How many days

दिनांक/Date

रोगलक्षणे व रुग्णाची प्रगती/Symptoms and Progress

औषध-योजना/Prescriptions

किती दिवसांसाठी/How many [

10 KTA
Ch. 10 in ① with a Korean
Prin in Buwite
Prin in ① Prince
of E. Tension in
Sum + ① Famine
Prin in ①
are Ben of 10

Cephus m. Am.
 m. m. Am.
 m. m.

Ad U.S. Spruce
from (R) from
from (R) from
from (R) from

व्यंकटेश्वरा हॉस्पिटल



डॉ. अमित व्यंकटराव देगलूरकर
एम.बि.बि.एस., डी. आर्थो
रजि. नं.: 2001/01/0252

अस्थिरोग तज्ञ

अॅक्सीडेंट : फ्रॅक्चर : अस्थिरोग : संधिवात : कंबर दुखी
मेन रोड, जुना बसस्टैंड, देगलूर जि. नांदेड

आवश्यक सुचनाएं

प्लास्टर को गिला होने से बचायें

प्लास्टर किये हुए अंग की ऊंगलियों
को थोड़ी-थोड़ी देर में हिलाते रहे।

प्लास्टर किये हुए अंग को सोते
समय शरीरसे उपर रखना

प्लास्टर के बाहर निकले अंग या
ऊंगलियाँ निले पड रहे हो

या
प्लास्टर के बाहर निकले हुए अंगों
पर सूज आना।

या
प्लास्टर के बाहर निकले हुए अंग.
कि हलचल कम होना

या नहीं हो पाना

तो तुरंत हॉस्पिटल वापस आणा।

Adv:
Rest
Open 24 hrs
Pain relief
R/O 24 hrs

नाव
वय
34 रा. Mungel.

Δ: D/L CERVICAL C (R+) and (L)
Knee CERVICAL.

8 - 2eb. D/L Cervical SP (2)

- CDP - Rinnus (14)

- 2eb. Rinnus (14)

- CDP - Numbness (14)

- Spastic Limbness

- Calcyl Sehera

- 2eb. Cephalic (14)

- D/L Bore (L)

- Inspire
DLP. 2eb

दिनांक :
08/06/24
and (L)

- फ्रॅक्चर, अॅक्सीडेंट व वात • सांधे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया • मणक्यांचे उपचार व शस्त्रक्रिया
- जन्मजात बाळाचे अस्थिरोग सुधार व उपचार • फिजिओथेरेपी • एक्स-रे
- सी आर्म इमेज इन्टेन्सीफायर (टी.व्ही.मध्ये पाहून हाडांची शस्त्रक्रिया)
- चपळ, वातानुकुलीत व सर्व सोयी युक्त शस्त्रक्रिया गृह

व्यंकटेश्वरा मेडिकल स्टोअर्स, मेन रोड जुना बसस्टैंड, देगलूर

125 40-30 pain and lower

front teeth region & mobility

110- Bus accident 1 day ago

OLE - missing $\frac{21}{123}$ 9 mobile 4 sec

✓ Metro 400mg BD
✓ Army-in strong BD

✓ PM BD

✓ Ome BD

✓ cap. ome BD

व्यक्तेश्वर
होस्पिटल
ऑक्सीडेंट

आवश्यक सुचनाएं

प्लास्टर को गिला होने से बचाएं

प्लास्टर किचे हुए अंगों को थोड़ी-थोड़ी

अस्थिरोग तज्ञ

अँक्सीडेंट : फ्रँक्चर : अस्थिरोग : संधिवात : कंबर दुखी
 जे. एन. जे. नांदेड

मेन रोड, जुना बसस्टॅण्ड, देगलूर जि. नांदेड

आवश्यक सुचनाएं

प्लास्टर को गिला होने से बचायें

प्लास्टर किये हुए अंग की उंगलियों को थोड़ी-थोड़ी देर में हिलाते रहे।

प्लास्टर किये हुए अंग को सोते समय शरीर से उपर रखना

प्लास्टर के बाहर निकले अंग या
जुंगलियाँ निले पड रहे हो

या

प्लास्टर के बाहर निकले हुए अंगों पर सूज आना ।

या

प्लास्टर के बाहर निकले हुए अंग.
कि हलचल कम होना

या नही हो पाना

तो तुरंत हॉस्पिटल वापस आणा !

Soln:

Dear
Epin d's letter
-muel.

नाम Shahin Begum दिनांक :
 वय 40 रा. 15 10-6/25

Δ : # Row, sep (or) $\odot$ side

8 CR+ BIE COSTA 11/11/11

— 22.01.2012 SP(10)

Feb. 29, 1906

- Der Cepoderm (ab)

- Interfacing

D. P. 222

— N. P. 222

- फॅक्चर, ॲक्सिडेंट व वात • सांधे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया • मणक्यांचे उपचार व शस्त्रक्रिया
 • जन्मजात बाळाचे अस्थीरोग सुधार व उपचार • फिजिओथेरेपी • एक्स-रे
 • सी आर्म इमेज इन्टेन्सीफायर (टी.व्ही.मध्ये पाहून हाडांची शस्त्रक्रिया)
 • सुसज्ज, वातानुकुलीत व सर्व सोयी युक्त शस्त्रक्रिया गृह

व्यांकटेश्वरा मेडिकल स्टोअर्स, मेन रोड जुना बसस्टैंड, देगलूर

K.K.R.T.C. BIDAR DI DIVISION. BIDAR

NO/KKT/BDR/TR/ACDT/644 /2024-25.

Dated: 06-06-2024.

AUTHORISATION LETTER

Sri. Prabhu ATI - No. 1125 Aurad DEPOT Whose signature is attested here below is here by authorized to get release the sized vehicle No. KA-38/1013 from Concerned Police Station, on behalf K.K.R.T.C, since Vehicle under Custody of Police Staion, Hence it is requested to release the said vehicle from Police Custody/Court. In favours of MD, KKRTC:C.O Kalaburgi (Bidar divn .Bidar) attach to "Bidar Depot-1"

Further the Corporation is having independent self Insurance, hence exempted from Insuring its Vehicle & Tax is paid on the Basis Fixed Percentage of Traffic Revenue to the Government of Karnataka Bangalore

1. Prabhu ATI 1125
2. Prabhu ATI 1125
3. Prabhu ATI 1125

H. Madan
Divisional Controller
KKRTC, Bidar Division Bidar

1. Prabhu ATI 1125
2. Aurad Depot

3. Division - BS BAR

H. Madan
Divisional Controller
KKRTC, Bidar Division Bidar

K.K.R.T.C. BIDAR DIVISION. BIDAR.

NO/KKTC/BDR/TR/ACDT/645/2024-25

Dated: 06-06-2024

WHOM SO EVER IT MAY CONCERNED.

Sub:- Exemption of insurance of Karnataka State Road Transport Corporation Vehicle.


Sir,

With reference to the above subject is to inform that the vehicle No KA-38/F-1013 having the specification as under.

F.C. Valid up to 02-10-2025 Chassis No: MC2R3MRT0HD058313
ENG.No. E624CDHD140805 to the Pstate Transport Commissioner,
Karnataka, Bangalore on the basis of the traffic revenue realized

Insurance Karnataka State Road Transport Corporation is
Exempted for insuring its vehicles us 93/3 of M.V.Act 1939 by the
Government of Karnataka vide. G.O.No HD-106 TMA-68, Dated.01.04.1968.

Yours Faithfully,


Divisional Controller
K.K.R.T.C., Bidar Division Bidar

GOVERNMENT OF KARNATAKA

<https://vahan.parivahan.gov.in/vahan/vahan/ui/reports/formFitnessCer...>

Transport Department

Bidar RTO

FORM 38

[See Rule 62(1)]

CERTIFICATE OF FITNESS

(Applicable in the case of transport vehicles only)

Vehicle No: KA38F1013(Bus) is certified as complying with the provisions of the Motor vehicles Act, 1988 and the rules made there under.

Registration No : KA38F1013
Application No : KA23092917735020
Inspection Fee Receipt No : KA38R23090002389
Receipt Date : 30-Sep-2023
Chassis No : MC2R3MRT0HD058313
Engine No : E624CDHD140805
Seating Capacity : 56 (Including Driver)
Type of Body : BUS
Manufacturing Year : 2017
Category of Vehicle : HPV
Inspected on : 03-Oct-2023
Printed on : 04-Oct-2023 11:01:41

Certificate will expire on : 02-Oct-2025
Next Inspection Due Date : 04-Aug-2025

Inspected by (JAYARAM NAIK)

Signature of Inspecting Authority

Bidar RTO
Inspector of Motor Vehicles
R.T.O Bidar

REG NO : KA38F 1013

FORM-23A
(See Rule 48)

REG.DATE : 05/02/2017
CHASSIS.NO : MC2R3MRT0HD058313
ENGINE.NO : E624CDHD140805

O.SL.NO : 01
MFR : VE COM
CLASS : STAGE
COLOUR : WHITERED

OWNERNAME : MANAGING DIRECTOR NEKRTC
S/W/D OF : NA
ADDRESS : MANAGING DIRECTOR NEKRTC SARIGE
SADANA GLB BIDAR DIVISION BIDAR
BIDAR 585401

MODEL : EICHER 20.15H CBC BSIII
BODY : BUS
WHEEL BASE : 5340
MFG.DATE : 04/2017
FUEL : DIESEL
REG/FC UPTO : 04/08/2019
TAX UPTO : ETT
NO.OF CYL : 6
UNLADEN WT : 9315
SEATING : 56
STDG/SLPR : 180
FL AREA : sqmt
GVW : 015200 kg

Registering Authority
BIDAR (KA38)

Signature of
Divisional Controller
R.T.O, Bidar Division Bidar

K.K.R.T.C.BIDAR DEPOT-1BIDAR

NO.KKRTC/BDR-1/TR/260/2024-25

DATED:06-06-2024

-: DUTY CERTIFICATE :-

This is to certify that Sri,Rajkumar,DCC.No.282 Bidar Depot-1 Dated:05-06-2024 vide Schedule No.13, Veh.No.KA-38, F-1013 Bidar-Nanded. He was assigned to duty as a driver on the duty.

[Signature]
6/6
Depot Manager,
K.K.R.T.C. Bidar Depot-1 B
KKRTC, Bidar Depot-1.

K.K.R.T.C.BIDAR DEPOT-1BIDAR

DATED:06-06-2024

NO.KKRTC/BDR-1/TR/ 26/2024-25

-: DUTY CERTIFICATE :-

This is to certify that Sri,Nagshetty,DCC.No.165, Bidar Depot-1 Dated:
05-06-2024 vide Schedule No.13, Veh.No.KA-38, F-1013 Bidar-Nanded. He was
assigned to duty as a conductor on the duty.


Depot Manager,
~~Depot Manager~~
K.K.R.T.C. Bidar Depot-1 Bidar



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Karnataka

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)




First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-KA22926879639685W
: 06-Jun-2024 11:25 AM
: NONACC (FI)/ kagcs108/ NANDI COLONY/ KA-BD
: SUBIN-KAKAGCSL0802826741162429W
: K K R T C DIVISION CONTROLLER BIDAR
: Article 29 Indemnity Bond (As per Article 47)
: INDEMNITY BOND
: 5,000
: (Five Thousand only)
: K K R T C DIVISION CONTROLLER BIDAR
: P.S. POLICE STATION SE01, Looe
: K K R T C DIVISION CONTROLLER BIDAR
: 100
: (One Hundred only)



Please write or use below this line

பெரிய நகரம்

2	11	116	—	—	116
3	5	112	—	—	116
4	6	111	—	—	116
5	7	116	—	—	116
6	8	111	—	—	116
7	9	111	—	—	116
8	10	111	—	—	116
9	11	111	—	—	116
10	12	111	—	—	116
11	13	111	—	—	116
12	14	111	—	—	116
13	15	111	—	—	116
14	16	111	—	—	116
15	17	111	—	—	116
16	18	111	—	—	116
17	19	111	—	—	116
18	20	111	—	—	116
19	21	111	—	—	116
20	22	111	—	—	116
21	23	111	—	—	116
22	24	111	—	—	116
23	25	111	—	—	116
24	26	111	—	—	116
25	27	111	—	—	116
26	28	111	—	—	116
27	29	111	—	—	116
28	30	111	—	—	116
29	31	111	—	—	116
30	32	111	—	—	116
31	33	111	—	—	116
32	34	111	—	—	116
33	35	111	—	—	116
34	36	111	—	—	116
35	37	111	—	—	116
36	38	111	—	—	116
37	39	111	—	—	116
38	40	111	—	—	116
39	41	111	—	—	116
40	42	111	—	—	116
41	43	111	—	—	116
42	44	111	—	—	116
43	45	111	—	—	116
44	46	111	—	—	116
45	47	111	—	—	116
46	48	111	—	—	116
47	49	111	—	—	116
48	50	111	—	—	116
49	51	111	—	—	116
50	52	111	—	—	116
51	53	111	—	—	116
52	54	111	—	—	116
53	55	111	—	—	116
54	56	111	—	—	116
55	57	111	—	—	116
56	58	111	—	—	116
57	59	111	—	—	116
58	60	111	—	—	116
59	61	111	—	—	116
60	62	111	—	—	116
61	63	111	—	—	116
62	64	111	—	—	116
63	65	111	—	—	116
64	66	111	—	—	116
65	67	111	—	—	116
66	68	111	—	—	116
67	69	111	—	—	116
68	70	111	—	—	116
69	71	111	—	—	116
70	72	111	—	—	116
71	73	111	—	—	116
72	74	111	—	—	116
73	75	111	—	—	116
74	76	111	—	—	116
75	77	111	—	—	116
76	78	111	—	—	116
77	79	111	—	—	116
78	80	111	—	—	116
79	81	111	—	—	116
80	82	111	—	—	116
81	83	111	—	—	116
82	84	111	—	—	116
83	85	111	—	—	116
84	86	111	—	—	116
85	87	111	—	—	116
86	88	111	—	—	116
87	89	111	—	—	116
88	90	111	—	—	116
89	91	111	—	—	116
90	92	111	—	—	116
91	93	111	—	—	116
92	94	111	—	—	116
93	95	111	—	—	116
94	96	111	—	—	116
95	97	111	—	—	116
96	98	111	—	—	116
97	99	111	—	—	116
98	100	111	—	—	116

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

kyndra

SY-8



NORTH EASTERN KARNATAKA
400 250

Sl. No. 808

Token No. 292

P.F.No.

Name in full

Designation

Age 33

Identification Marks

2)

Left Hand Thumb

Print of Holder

Signature

of Holder

ROAD TRANSPORT CORPORATION
DIVISION



31 DEC 2014

ದಿಬಾಗೇಯ ಭದ್ರತಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಈ. ವ. ರ. ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆ ದೀಪಕ ನಿಲಾಸಿ

Re-onus

314067 KKRTR KKRTR

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राजकुमार

Rajkumar

जन्म दिनांक / DOB: 01/06/1975

पुरुष / MALE



4678 9342 1393

अधार - श्री सामान्य न अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

विकास:

उमद / तायुय कसरु:

मुदपु. 2/105. रंजोक्केन.

बिदर.

कर्नाटक - 585329

Address:

S/O: Madeppa, 2/105,

Ranjolkheni; Bidar, Karnataka

- 585329



1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947,
Bengaluru-560 001

DL No. : KA38 19970000801
NAME : RAJKUMAR
D.O.B : 01/06/1976
VALID TILL : 22/12/2029(NT)

DOI : 07/10/1997
B.G. : 22/12/2024(TR)
BADGE NO : 2007

FORM - 7
(Ser. Rule 162)



VALID THROUGHOUT INDIA
COV : LMV 07/10/1997
MCWG 07/10/1997
PSVBUS 24/11/1998
TRANS 19/11/1998

S/o : MADAPPA
ADDRESS : RANJOLIKHENI BIDAR BIDAR, BIDAR, KA
585403

Sign. Of Holder

Sign. Licensing Authority
RTO BIDAR (KA38)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ KARNATAKA STA
INDIAN UNION MOTOR DRIVING LICENCE





महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळ नांदेड विभाग देगलूर आगार



ईमेल:-dmstdglr@gmail.com बसस्थानक फोन:- ९४२२८७८४१७

जा.क्र.राप/आव्य/देग/वाह/२४/२९३

दि. २०/०६/२०२४

प्रति,
पोलीस उपनिरीक्षक,
पोलीस स्टेशन देगलूर .

विषय:- वाहन क्र.एम एच १४ बीटी १७८० या बसचे कणादपत्रा बाबत.

संदर्भ :- जाक्र/१५५१/२०२४ दि.०६.०६.२०२४

उपरोक्त संदर्भीय विषयानुसार आपणास कळविण्यात येते कि दि.०५.०६.२०२४ रोजी रा.प. बिलोली आगारातील वाहन क्र. एम एच १४ बीटी १७८० धावत असताना बागवान टाकळीच्या अलीकडे सदर बसचा अपघात घडला, या आपघाताचे कागजपत्र खालील प्रमाणे देण्यात येत आहे.

सोबत :-०१) योग्यता प्रमाणपत्र

०२) मुळ शिनिदेश

०३) नोंदणी प्रमाणपत्र फॉर्म नं २३

०४) कंट्रोल चार्ट नोंदवही प्रत

०५) कर्तव्य नोंदवही प्रत

०६) चालकाचे परवाना प्रमाणपत्र (०७) १०५

०७) वाहनाचे परवाना - ११ -

आयाराध्यवस्थापक ('क')
रा.स.देगलूर.नांदेड

You

Today at 14:31



4
योग्यता प्रमाणपत्र
Certificate of Fitness

MH 14 BT
1750

नवीकरण दिनांक Date of renewal	समाप्ति दिनांक Date of expiry	सही Signature	नवीकरण दिनांक Date of renewal	समाप्ति दिनांक Date of expiry	सही Signature
28 JUN 2011	27/06/2013	Works Manager S.T.C.W.D. Pune-12	19.7.17	18.7.18	DY. ME S.T. NED
27/6/13	26/6/14	AN	03.08.18	02.08.19	Dy. Mech Engineer MSRTC Nanded
04.07.14	03.07.15	DY. ME S.T. NED	11.8.19	10.8.20	जय प्रकाश नांदेड
3.7.15	2.7.16	DY. ME S.T. NED	04.9.20	07.09.21	जय प्रकाश नांदेड
			20.7.21	22.7.22	जय प्रकाश नांदेड
26.07.16	25.07.17	DA DY. ME S.T. NED	23.6.22	22.6.23	जय प्रकाश नांदेड
	18/7/18	DY. ME S.T. NED	26.07.23	25.07.24	DY. ME S.T. NED

आगार व्यवस्थापक (क)
रा. प. विलोली आगार

You

Today at 14:31

मूल निर्दिष्टीकरण
Original Specification

1 Make of Chassis चेरी
2 Maker's type of vehicle 5245mm
3 Wheel base MH16BT-1720
4 Registration No. DL-82
5 S. T. Unit No. MBIPCEYCOBEWF3049
6 Chassis No. WBE148030Z
7 Engine No. Hino-HAGETT B8TH
8 Engine make and type P/Bau8
9 Type of body 260 Lt
10 Fuel tank capacity 44 H/F/H11
11 Seating or carrying capacity 5800 Kg / FAW 6000 Kg
12 Unladen weight 16200 Kg / RAV 10200 Kg
13 Registered laden weight 18100 Kg
14 Chassis weight 900X20-2
15 Size of Tyres } 900X20-4
 } front
 } Rear
16 Date when commissioned 28 JUN 2011
17 Local authority of whom octroi duty paid
Signature of CWD officer who certified correctness of entries
Works Manager
S. T. CWD, Pune-12

आगार व्यवस्थापक (क)
रा. प. विलोली आगार

FORM 23
[See Rule 48]

Certificate of Registration

Registered No. **MH 14 BT 1780**

*Brief description of vehicle.

Name of registered owner **Secretary,**
MSRT Corpn. Central Office,

Son / wife / daughter of **Maharashtra Vahanak Bhavan.**

Full address (Permanent) **Dr. Anandrao Nair Marg.**
Mumbai-400 008.

Full address (Temporary) **WORKS MANAGER**
ST CWD PUNE-12.

Specimen Signature / Thumb Impression of the Registered Owner
(Pasted and attested by Registering Authority)

Date **28.6.11**

Dy. **Pimpri Chinchwad**
Signature of Registering Authority

* (e.g. Fiat / Ambassador / Maruti Car, Tata Goods Vehicle, Ashok
Leyland Goods Vehicle, Trailer, Motor Cycle with / without gear,
Motor Cycle with side car etc.)

RS.11001-

R.No. 750187 / 13.6.11

6

21. Number, description and size of tyres on (each) axle

22. Registered axle weight (in respect of each axle) Kgms.

This certificate is valid from 28.6.11 to 28.6.13

Date 28.6.2011

Signature of Registering Authority

Note.—The motor vehicle above described is—

(i) Subject to a hire purchase agreement with

(ii) Subject to a lease agreement with

(iii) Subject to a hypothecation in favour of

(iv) is not held under hire purchase agreement / lease agreement / subject to hypothecation.

Date 200

Signature of Registering Authority

आगार व्यवस्थापक (क)
रा. प. विलोली आगार

311214
05/06/2024

आचार प्रमुख (क)
रा.प.देगलुर

06/2024

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ रा.प.बिलोली आगार

बुधवार

वाहतक

वाहतक

वेगारे	जाणारे	निपते	वेळ	जाणारे	वेगारे
	शिव मर्यादा	नरसी कारेगाव धर्माबाद	C/C 6.30	R.G. जगदंबे	
	धर्माबाद-कारेगाव-नरसी-बिलोली		13.54	R.W. प्रभाकर	R. श्याम
51	धर्माबाद-कारेगाव-नरसी		C/C 6.30	54 गंगावळ	1386
	नरसी-कारेगाव-धर्माबाद-बिलोली		13.00	2 BD नरवडे	
	धर्माबाद-नायगाव-मनुर-हुनगुदा-बिलो		C/C 6.00	54 आठवाड	
62	धर्माबाद-नायगाव-मनुर-हुनगुदा-बिलो		13.00	456	AR मनुरकर
5	देगलूर-धर्माबाद-देगलूर		N/O 12.00	55 नाथन	ETI
46	देगलूर-धर्माबाद-देगलूर-बिलो		6.00	502	SC
	म.ग. शेरडवार	देगलूर-धर्माबाद-देगलूर-बिलोली	N/O 13.00	AB चिखलीकर	
Bm	पाटील		6.00	128	AB
	सा.प.का.व.व. बिलोली-नांदेड-लातूर		6.30	NM देवकरी	
	BH 19160		6.30	198	
	AH 20615		N/O 6.00	प.स. वि.गं.व.ड	
AP	धुमनवाड		6.00	1946	
	VD जाधव	बिलोली-नांदेड-लातूर	D/O 6.30	MD पाटील	
RS	वंगार		6.00	3153	
	R-शंभूदा	बिलोली-नांदेड-लातूर	D/O 7.00	म.म. जाधवभाय	
	2676		6.00	1103	
	म.म. शंभूदा		N/O 12.30	NK पांगेवार	
	म.म. शंभूदा	बिलोली-नांदेड-लातूर			
	परत		6.00		
	मो.को.ले	बिलोली-नांदेड-लातूर	N/O 13.30	KB शिंदे	
	AA		6.30	म.म. व.म.म.	
	परत				
	बिलोली-नांदेड		D/O 6.00	RY कोकणे	
	बिलोली-नांदेड		D/O 13.00	508	
SS लंके		बिलोली-धर्माबाद-नांदेड	D/O 6.30	1.1.1. कोकणे	
म.म. 46		बिलोली-धर्माबाद-नांदेड	D/O 13.30		
RV कोकणे		बिलोली-नांदेड-लातूर	D/O 6.00		
		बिलोली-नांदेड-लातूर	D/O 14.00		

वाहतक हजेरी पत्रक माह जुलै 2024

आगार व्यवस्थापक (क.)

रा.प.बिलोली आगार

YT09512713

Maharashtra Motor Vehicles Department

LEGEND FOR CLASS OF VEHICLES (COV)

S.No	COV	DESCRIPTION	S.No	COV	DESCRIPTION
1	MCWOG	M.C W/o Gear	13	MCWOGT	M.C W/o Gear TR
2	MCWG	M.C With Gear	14	MCWGT	M.C With Gear TR
3	LMV	LMV-NT-Car	15	LMVPVT	LMV-Private
4	3W-NT	LMV-3 WheelerNT	16	PSVBUS	TRV-PSV-Bus
5	TRCTOR	LMV-Tractor	17	PVTBUS	TRV-Private Bus
6	LMV-TR	LMV-Transport	18	LDRXCV	OTH-Loadr/cvtr
7	3W-TR	LMV-3 WheelerTR	19	CRANE	OTH-Cranes
8	TRANS	Transport	20	FLIFT	OTH-Fork Lift
9	INVCRG	Inv Carriage	21	BRIGS	OTH-Boring Rigs
10	RDRLR	Road Roller	22	CNEQP	OTH-ConstEqpmnt
11	LMV-TT	LMV-TractorTrl	23	INVCG2	INV-Carriage-2
12	OTHVEH	Others	24	INVCG3	INV-Carriage-3

LMV - LIGHT MOTOR VEHICLE

TRV - TRANSPORT VEHICLE

● DRIVE CAREFULLY - AVOID ACCIDENTS ●



 THE UNION OF INDIA
 MAHARASHTRA STATE MOTOR DRIVING LICENCE

 DL No : MH26 19910004130
 Valid Till : 01-07-2023 (NT)

DOI : 20-08-1991

 21-06-2026 (TR)
 22-06-2021
FORM 7
RULE 16 (2)
 AUTHORISATION TO DRIVE FOLLOWING CLASS
 OF VEHICLES THROUGHOUT INDIA

COV	DOI
TRANS	21-10-1993
LMV	20-08-1991


 Badge : 17864 PBUS
 DOB : 02-07-1973 BG :

 Name : RAHUL HADGALE
 S/DW of : MALHARI HADGALE
 Add : A/P ADAMPUR TO BILOLI
 DIST NANDED
 BILOLI, NANDED
 PIN : 431710

 Signature & ID of
 Issuing Authority : MH26

 Signature/Thumb
 Impression of Holder


28 2123

FORM L. Con.

{See Rule 28(2)}

Licensor's Licence No. MH262010CL00502
 Name (In Full) VANITA KAMBLE
 Son of SURYKANT KAMBLE
 Date of Birth 07-05-1983
 Present Address AT SIDDHARTH NAGAR MONDA ROAD TQ DEGLUR DIST NANDED
SELECT VILLAGE, NANDED, MH 431717

Permanent Address AT SIDDHARTH NAGAR MONDA ROAD TQ DEGLUR DIST NANDED
SELECT VILLAGE, NANDED, MH 431717



[Photograph]

Signature of applicant
 Form L.Con.A.

Is licensed as a conductor and had been issued conductor's badge no 502

Dated 17-02-2010

Signature of Licensing Authority
 Signature of Transport Officer
Nanded.
05-11-2022

The licence is valid from 06-11-2019 to

The licence is hereby renewed up to the day of 20..... Licensing Authority.....

..... day of 20..... Licensing Authority.....

Date	Particulars of the orders of disqualification in	Endorsements Reasons for order of disqualification in brief	Signature of endorsing authority
(1)	(2)	(3)	(4)

प्रकल्प :-
जिल्हा : Ahmed

संदर्भ चिठ्ठी
Referral Card

संदर्भित करणाऱ्या संस्थेचे नांव

Name of Referring Hospital

रुग्णाचे नांव

Name of the Patient

वय

Age

स्त्री/पुरुष

Female / Male

नोंदणी क्रमांक

Registration No.

पत्ता

Address

संदर्भाची तारीख व वेळ

Date & Time of referral

संदर्भित करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची निरीक्षणे

Observations by referring Med. Officer

प्राथमिक निदान

Provisional Diagnosis

उपचार तथा चाचण्या

Treatment / Investigation

संदर्भित करावयाच्या रुग्णालयाचे नांव

Name of Hospital where referred

संदर्भित करण्याचे कारण

Purpose of reference

संदर्भित करणाऱ्या व्यक्तीची स्वाक्षरी व हुद्दा

Signature & Designation of referring Personnel

Feed Back Card

Name of the patient

Age

Sex

Registration No.

Remarks about the condition of patient by receiving Med. Officer

Date & Time received

Investigation / treatment provided

Follow up advise

Date :

Time :

Signature of receiving Med. Officer

उपलब्ध सुावधा

- २४ तास तज्ञ डॉक्टरांची सेवा.
- सांधे प्रत्यारोपण
- मणक्यावरील शस्त्रक्रिया
- हातावरील शस्त्रक्रिया
- स्वयंपूर्ण अघायावत ट्रॉमा केअर सेंटर
- दोन स्वतंत्र मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटरस
- आय सी यू
- आर्थोस्कोपी
- स्पोर्ट्स मेडिसीन

- सी.टी. स्कॅन,
- सोनोग्राफी
- डिजीटल एक्स-रे
- अत्याधुनिक फिजिओथेरेपी युनिट
- प्रशस्त आंतररुग्ण विभाग
- स्वतंत्र पॅथॉलॉजी लॅब.

प्लास्टर केल्यानंतर घ्यावयाची काळजी :

- हात/पाय उंचावर ठेवावे.
- हाताची व पायांची बोटे सारखी हलवावी.
- हाताला किंवा पायाला सूज आल्यास डॉक्टरांना ताबडतोब दाखवावे.
- प्लास्टर घट्ट वाटल्यास लगेच डॉक्टरांना येऊन भेटावे.
- प्लास्टर भिजू नये याची दक्षता घ्यावी.
- हाताचे प्लास्टर कच्चे असल्यास बांधलेला हात गळ्यातून काढूनये.

ऑपरेशन केल्यावर घ्यावयाची काळजी :

- डॉक्टरांनी मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे जखमेची पट्टी करावी.
- पायाचे किंवा कबरेचे ऑपरेशन झालेले असल्यास
- डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय पायावर वजन देऊन चालू नये.

Follow up on 24/6/24

for
Dr. Ravindra Paliwal
M.S. (Ortho)
Reg. No. 65654
Consultant Orthopaedic Surgeon



यशोसाई
ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल

यशोसाई ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल

नागार्जुना पब्लिक स्कूलसमोर, कौठा, नांदेड-431603.
मो. : 9075014810, 9860573337

डॉ. देवेंद्र पालीवाल
एम.एस. (ऑर्थो)
कन्सलंट ऑर्थोपेडिक सर्जन

डॉ. उमेश देशपांडे
कन्सलंट ऑर्थोपेडिक सर्जन
YSON 12766

DISCHARGE CARD

Pt. Name : Rahul Mahay Hadgale
Age : 52 yrs / male
Address : At Adampur, Bilali.

Reg. No.: 534/24 MLC No.: 115/06/24
Date of Admission : 05/06/2024

Date of Discharge : 16/06/2024

Hydro pneumothorax Fracture (Rt) clavicle & fracture
Diagnosis : Scapula (Rt) 1st, 2nd, 3rd

1117

patient.

Significant findings :

swelling & tenderness over
(RT) knee, (LT) lower end
radius / wrist, (LT) leg, chest

Radiological Findings :

X ray @ wrist $\angle$ AP lat
X ray @ knee $\angle$ AP lat
X ray @ shoulder - AP
X ray chest - AP
X ray PPH - AP

X ray spine $\angle$ AP lat

Procedures performed/Operation Notes :
↓ S.A. + Block

Procedures performed/Operation Notes :

8/6/24
✓ S.A. + Block

- RT distal radius FH plating done (SSEP)
- wound closed in layers.
- LT prox. tibia plating (SSEP, CPR-124) done.
- RT patella TBW done.
- wound closed in layers.

Investigations :

patient.

Medications given during course of hospitalization :

Medications given during course of hospitalization :

8 10pcu
inj. of amoxforte 1.5
gm IV BD
Tab. Doxalin 400mg $\frac{1}{2}$ -1
Syr. Mucolite 10ml TDS
Tab. Calpol T BD
Condition at the time of discharge :

Tab. Razbeeg OD
Tab. Chymeneoforte TDS
Intensive Spirometry
- - - - -

Condition at the time of discharge :

Stable, oriented, conscious

Discharge medications :

ice pain relief

Discharge medications :
 R TAB. AUFCEFF 500mg (16)

7198. CHARPOL 1 — 1 (16)

798. RAZBERG 1 — 0 (8)

7AG. DOXO LINE 400mg 1/2-1/2C

Syp. MUCOLITE — ①
5m — 5m — 5m

Spinnomezu 1-1-7-1-



1. Fracture (Rt) clavicle & # scapula (Rt) &
L, 2, 3, 4 multiple Rib # & # (Rt) patella &
(L) Radius & # (L) moving tibia
~~Open wound~~ injury

Adv

- 1) (L) Hand slab B/E
- + X-ray / ECG / Fitness
- 2) (L) leg Air slab

Adv

- 1) X (L) wrist Ap/L
- 2) X (Rt) knee Ap/L
- 3) X (Rt) shoulder Ap
- 4) X-ray chest Ap
- 5) X-ray PBT Ap.
- 6) X-ray (L) knee &
leg Ap/L
- 7) X-ray T-spine
Ap/L

Yashraj

Yashosai hospital Building, New Yashoda Height's Infront of Nagarjun Public School,
New Kautha, Nanded - 431603 (M.S.) Mob. 9405132180

al Radiology, Digital X- ray, Sonography, Color Doppler, Multi Slice CT Scan

nt Name

Referring Physician
Study Date

: RAHUL HATGALE

: M

: YASHOSAI ORTHO HOSPITAL

: 06-Jun-2024

Dr. Rajesh K. Agrawal

Age: 48 Years
MBBS, DMRD (Bom.), DMRE (CPS) DNB (Delhi)
Consultant Radiologist

Phone: 9405132180

CLINICAL PROFILE: H/O Trauma...

CT SCAN FOR THORAX CHEST WITHOUT CONTRAST

TECHNIQUE: CT scan for thoracic region plain 01 mm axial cuts in HRCT protocol and spiral images was performed with 16 slice HRCT lung window with sagittal and coronal reconstruction done.

COMPARISON: [None].

COMMENTS:

Multiple fracture right sided postrerio-lateral rib (2,3,4,5,6,7TH) with multiple fracture right scapula with surgical emphysema right side chest wall, neck, right mediastinum with right sided pneumothorax with moderate right pleural effusion with right lower zone pneumonic consolidation is noted.

Rest of visualized lung parenchyma doesn't reveal any abnormality.

No e/o left pleural/pericardial effusion.

No other abnormal density or abnormal enhancing lesion is noted.

Parenchymal and lung window shows normal pleural thickening without abnormal calcific focci.

Heart, diaphragm appears grossly unremarkable.

Visualised upper abdomen reveals-No significant abnormality identified.

Yashraj

Yashosai hospital Building, New Yashoda Height's Infront of Nagarjun Public School,
New Kautha, Nanded - 431603 (M.S.) Mob. 9405132180

Radiology, Digital X- ray, Sonography, Color Doppler, Multi Slice CT Scan

Dr. Rajesh K. Agrawal

MBBS, DMRD (Bom.), DMRE (CPS) DNB (Delhi)

Consultant Radiologist

CONCLUSION:

1. HRCT Chest reveals- Multiple fracture right sided postero-lateral rib (2,3,4,5,6,7TH) with multiple fracture right scapula with surgical emphysema right side chest wall, neck, right mediastinum with right sided pneumothorax with moderate right pleural effusion with right lower zone pneumonic consolidation is noted.

SUGGESTED: Clinical Correlation & sos Further Evaluation.



Dr. Rajesh Agrawal
(Consultant Radiologist)



Medicolegal Injury Certificate

Rural Hospital DEGLOR

Date: 5/6/24

Police Station: Dejor

OPD/Inpatient

Date of Discharge 5/11/24

Name of the Patient Syran Ahmad Pathan

R/o. Bodhan

Brought by Self

Date & Time of Exam

Reference

Marks of Identification more over for the side cheeks

1	2	Kind of Injury	Measurement	Part of Body	Sample or Grievous	Weapon	Age of Injury	Remarks
		Tenderness & Swelling	2x3 cm lower 2x3 cm width	(R) lower	Simple	hand	fresh	
प्रा. र. दे. देगलोर आपक क्र 536/25 दिनांक 24/4/25								

Medical Officer
Rural Hospital, Degloor

NaOMLCl 304
Rural Hospital DEGLOR

Date: 5/6/24

Police Station : _____

OPD/Inpatient _____

Date of Discharge 5/8/24

Medical Officer
Rural Hospital, Degloor

Medicolegal Injury Certificate

No/MLCI

305

Rural Hospital DEGLLOOR

Date: 5/6/24

Police Station: Deglloor

OPD/Inpatient

Date of Discharge 5/6/24

Name of the Patient

SK. Samir SK. Palvi

Brought by

Self

R/o. Pongaloud Pothani

Reference

Marks of Identification

none seen for per site check

1

2

Kind of Injury	Measurement	Part of Body	Sample or Grievous	Weapon	Age of Injury	Remarks
Pendons i swelling	3x10cm 14cm width	cheek. # (L) clonical	clonical	hand	fresh	anym # left clonical

Medical Officer

Rural Hospital, Degloor

306

Date: 5/6/24

Date: 5/6/24

Police Station : Beylm

OPD/Inpatient

Date of Discharge 5/6/24

Marks of identification _____

N

Medical Officer
Rural Hospital, Degloor

Medicolegal Injury Certificate

Name of the Patient Sl. Anjum Begum

R/o. MUMMAL

Brought by Self Date & Time of Exam 5/6/24

Reference _____

Marks of Identification mark over the lt cheek

Rural Hospital DEGLLOOR

Date: 5/6/24

Police Station: Deegloor

OPD/Inpatient _____

Date of Discharge 5/6/24

1	Kind of Injury	Measurement	Part of Body	Sample or Grievous	Weapon	Age of Injury	Remarks
2	Tendon in (R) thigh & lower		(R) Thigh & lower	Simple	None	fresh	one in Bone Mark

Medical Officer
Rural Hospital, Degloor

No/MLCI 298

Admiral

R/O. Khanam

Date & Time of Exam 5-16-24

more over for Jr hite Aveilla

Police Station: Deeg

Date: 5/6/24

Date of Discharge 5/6/24

42

Medical Officer
Rural Hospital, Degloor

मी राहुल पि.मल्हारी हादगले वय ५२ वर्षे व्यवसाय नौकरी चालक रा. आदमपुर ता.बिलोली जि.नांदेड मो.नं. ९५२७५७७३५८.

समक्ष पोलीस ठाणे देगलूर येथे विचारले वरून सांगतो की, मी वरील ठिकाणचा राहणारा असुन मला एक मुलगा व एक मुलगी असे असुन मी बिलोली आगार येथे चालक म्हणून २०११ पासुन कार्यरत असुन माझा बॅच नंबर १७८६४ असा आहे.

दिनांक ०५/०६/२०२४ रोजी मी ड्युटी कामी दुपारी १२.३० वा.चे सुमारास बिलोली येथुन बस क्र. MH 14 BT 1780 वर वाहक म्हणुन वनिता सुर्यकांत कांबळे बॅच क्र. ५०२ असे आम्ही सदर बस मध्ये प्रवासी घेवून देगलूर येथे निघालो व आम्ही देगलूर येथे वेळ अंदाजे दुपारी २.१५ वा.चे सुमारास देगलूर येथे आलो व त्यानंतर आम्ही परत देगलूर येथुन वेळ अंदाजे दुपारी ०२.३० वाजताचे सुमारास अंदाजे ५० ते ६० प्रवाशी घेवून बिलोली येथे निघालो. आम्ही देगलूर शहराचे लेंडी नदीचे पुल पास करून देगलूर ते नांदेड जाणारे रोडवर वेळ अंदाजे दुपारी २.४० वाजता चे सुमारास वळनावर आलो असता आमचे समोरून नांदेड कडून देगलूर कडे येणारी कर्नाटक बस क्र. KA 38 F 1013 चा चालक नामे राजकुमार मडेप्पा बम्मा रा.बिंदर DCC क्र. २८२ यांनी त्याचे ताब्यातील बस भरधाव वेगात हायगई व निष्काळजी पणाने चालवुन मी चालवत असलेल्या बस क्र. MH 14 BT 1780 ला समोरून येवून जोराची धडक दिल्यामुळे माझे दोन्ही पाय फॅक्चर व डावे मनगट फॅक्चर तसेच उजवा हाताचे शोल्डर व छातीच्या बरगडया तसेच पाठीच्या मनक्याला जबर दुखःपत झाली असुन बस मध्ये बसलेले प्रवाशी यांना पण साधी व गंभीर स्वरूपाची जखम झाल्या आहेत. अपघात झाल्याने तेथील लोकांनी आम्हा सर्वांना स.द. देगलूर येथे उपचार कामी घेवून गेले असता मला जास्त मार लागला असल्याने तेथील डॉक्टरांनी मला तपासुन नांदेड येथे रेफर केले.त्यानंतर मी यशोसाई हॉस्पिटल, कौठा नांदेड येथे शरीक होवून उपचार घेतला आहे. मला जास्त मार लागला असल्यामुळे मागील एका महिन्यापर्यंत माझ्यावर उपचार चालु असुन औषध गोळया चालु होत्या. मी आज पावेतो डॉक्टरांच्या सल्ल्याने कर्तव्यावर हजर झालो नाही. माझी प्रकृती थोडी ठिक वाटत असल्याने आज रोजी पोलीस स्टेशन येथे येवून जबाब देत आहे. तसेच धडक दिल्यामुळे दोन्ही बसचे नुकसान झाले आहे. माझा जबाब आहे.

माझा जबाब माझे सांगणे प्रमाणे संगणकावर टंकलीखित केला त्याची प्रिंट काढून मला दिला मी वाचुन पाहीला माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर व खरा आहे.

हा जबाब दिला

समक्ष


एन.टी.फड
पोलीस उप निरीक्षक
पो.स्टे.देगलूर